

INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.

J-50043700-5

Página 1 de 1

SERVICIOS

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 25/03/2024

Orden de Servicio Nro. S1 - 5364

Hora : 01:38 pm

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 25/03/2024 10:29:00

Prometido : 25/03/2024 18:28:57

Cliente : NAYIBE JEANNETTE SANCHEZ Ced/Rif : V-10844695

Tifs.: MOV (0414) 5247495

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE0ND919488 Carrocería: LS5A2ASE0ND919488 Motor: M3CT530013 Placa: AB378UR

Kmts.: 28734 Fecha Venta: 07/11/2022 Color: NEGRO Año: 2022 Chasis: LS5A2ASE0ND919488

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos


REP	3504130-BQ01	INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15	1.00
-----	--------------	---	------

Mano de Obra

MO	046	REEMPLAZO DE CONMUTADOR DE FRENO ALSVIN (GARANTIA)	0.30
----	-----	--	------

Percepción del Cliente

LE ESTA SUCENDIENDO QUE ESTA EN PARE Y LO VA A PASAR A DRIVE Y NO LE PERMITE BAJAR LA PALANCA TIENE QUE APAGAR EL CARRO Y ENCENDER DE NUEVO Y LE FUNCIONA



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00

OBSERVACIONES:GARANTIA INTERRUPTOR

Wilgodelina
Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente