

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Carrocería: LS5A3DSE6ND910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5385	OK	26/03/2024		64,709	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Y SIENTE LA UNIDAD QUEDADA , NUNCA SE LE APAGA LA LUZ DE MOTOR .					Correc.:	
					0.00	
MECANICA	4931	OK	29/01/2024	09/02/2024	58,754	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE INDICA LUZ DE CHECK ENGINE ENCENDIDA , EN CADA OPORTUNIDAD REPORTA LA LUZ ENCENDIDA LA BORRAN Y A LAS HORAS VUELVE A ENCENDER, INDICA QUE SE ACELERA DE GOLPE					Correc.:	
MO	0254	REEMPLAZO DE CONJUNTO DE BOMBA DE GASOLIN			2.50	Cliente CRISTIAN FLORES
MECANICA	1	OK	09/05/2022	30/06/2022	4,275	EDUARDO VASQUEZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO					Correc.:	
REP	1900	FILTRO DE ACEITE ALSVIN			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70/KAICENE			2.00	Cliente CRISTIAN FLORES
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Carrocería: LS5A3DSE6ND910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor	
MECANICA	115	OK	11/05/2023	15/05/2023	26,635	MICHEL RODRIGUEZ	
Requer.: LIMPIAR TANQUE, CAMBIAR FILTRO MODULO DE GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE ,SOPLAR TUBERIA SENTIDO MOTOR-TANQUE						Correc.:	
REP	INT-000025	PREFILTRO (MALLA)			1.00	Cliente	
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			5.00	Cliente	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
MO	086	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE CS15			0.50	Cliente	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
MO	089	SOPLAR TUBERIA DEL MOTOR AL TANQUE CS15			1.00	Cliente	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
CAR	DESC	DESCUENTO ESPECIAL POR MO			1.00	Cliente	
MECANICA	2348	OK	09/02/2023	21/03/2023	13,879	WILGOSDELINA SÁNCHEZ	
Requer.: CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022						Correc.:	
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA			0.40	Garantía Planta	CRISTIAN FLORES
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA			0.30	Garantía Planta	CRISTIAN FLORES
MECANICA	2347	OK	09/02/2023	09/02/2023	13,879	MICHEL RODRIGUEZ	
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CLIENTE MANIFIESTA QUE TIENE LUZ DE NEUMATICOS ENCENDIDAS, CALIBRACION DE BUJIAS						Correc.:	
REP	1900	FILTRO DE ACEITE ALSVIN			1.00	Cliente	
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente	
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente	FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente	OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS			2.50	Cliente	CRISTIAN FLORES

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Catorce: LS5A3DSE6HD910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor	
MECANICA	4412	OK	16/11/2023	16/11/2023	48,803	MONICA GUTIERREZ	
Requer:	CONTINUACION ORDEN 4323 PILA DE GASOLINA				Correc:		
REP	WB5025	PILA DE BOMBA COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
MECANICA	4323	OK	03/11/2023	10/11/2023	48,803	MICHEL RODRIGUEZ	
Requer:	CLIENTE MANIFIESTA QUE SE ESTACIONO 10 MINUTOS Y NO ENCENDIO MAS, TIENE LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Y NEUMATICOS, CUANDO ARRANCA, LUEGO AL HACER EL CAMBIO SIENTE COMO QUE DESLIZA LA CAJA, Y ESTA MAS LENTA DE LO NORMAL AL ARRANCAR				Correc:		
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente	
REP	FL-EIL-000001	ETANOL RACING			1.00	Cliente	
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0.67	Cliente	ROGER ANGULO
MO	19	DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI			2.50	Cliente	HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente	OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CE			0.98	Cliente	HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC
TOT	TOT CONECTOR I CONECTOR DE BOMBA				1.00	Cliente	
MECANICA	4075	OK	29/09/2023	29/09/2023	40,502	MICHEL RODRIGUEZ	
Requer.:	CONTINUACION ORDEN 3937				Correc.:		
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
MECANICA	3937	OK	12/09/2023	12/09/2023	40,502	MONICA GUTIERREZ	
Requer.:	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA LE CAMBIARON BUJIAS EN SERVICIO ANTERIOR, PRESENTA COMO UN GOLPE EN LA CAJA ESPORADICAMENTE , EN SUBIDAS SE QUEDA A MAS DE 130 SE SIENTE FORZADA				Correc.:		
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)			4.00	Cliente	
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			0.67	Cliente	ROGER ANGULO
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente	OFICINA MEC.
MO	0085	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CE			0.98	Cliente	GIOVANNY JESUS URRIETA GUTII
MECANICA	644	OK	30/06/2023	30/06/2023	33,234	YOLIMAR MOGOLLON	
Requer.:	POR SOLICITUD DEL CLIENTE REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FITRO, INPECCION TECNICA POR KM, REEMPLAZO FILTRO DE AIRE DEL MOTOR Y FILTRO DE A/C				Correc.:		
REP	AC5W30	ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SINTETICO			4.00	Cliente	
REP	109190-BE01	FILTRO DE AIRE MOTOR CS15			1.00	Cliente	
REP	1117100-BE01	FILTRO, COMBUSTIBLE CS15			1.00	Cliente	
REP	8119030-B101	FILTRO AIRE A/C CHANGAN CS15			1.00	Cliente	
REP	1012010-H01-AA	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1.00	Cliente	
MO	P01	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente	NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MO	0054	REEMPLAZO FILTRO A/C Y AIRE DEL MOTOR			0.50	Cliente	NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT
MO	00105	CAMBIO DE ACEITE Y FITRO			1.50	Cliente	NESTOR LUIS PARRA DOUBRONT

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: CS15 - CS15 Año: 2022

Placa: AC211MB Carroceria: LS5A3DSE6ND910695

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	5355	OK	22/03/2024		64,709	MONICA GUTIERREZ
Requer.: CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA DESDE QUE LE CAMBIARON EL CONJUNTO Y LA SIENTE QUEDADO, NUNCA SE LE HA QUITADO LA LUZ DE MOTOR / REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						
REP	INT-000025		PREFILTRO (MALLA)		1.00	Cliente
REP	1117100-BE01		FILTRO, COMBUSTIBLE CS15		1.00	Cliente
REP	8119030-B101		FILTRO AIRE A/C CHANGAN CS15		1.00	Cliente
REP	B3707010-H01		BUJÍA ALSVIN / CS15		4.00	Cliente
REP	F1012010-H01		FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15		1.00	Cliente
REP	F1109190-BE01		FILTRO DE AIRE DE MOTOR CS15		1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006		ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)		4.00	Cliente
MO	02		INSPECCION TECNICA POR KM		0.67	Cliente
MO	06		REEMPLAZO FILTRO AIRE MOTOR Y FILTRO AIRE		0.30	Cliente
MO	19		DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI		2.50	Cliente
MO	22		REEMPLAZO DE BUJIAS ALSVIN-CS15-CS35-CS55-CS		2.00	Cliente
MO	0021		CONSUMIBLES		0.25	Cliente
MO	0085		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS		0.98	Cliente
MECANICA	5135	OK	26/02/2024	26/02/2024	58,754	GABRIELA CAMPOS
Requer.: CONTINUACION ORDEN 4931 CONJUNTO DE COMBUSTIBLE						
REP	1106100-AB01		CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CS15		1.00	Cliente
MECANICA	4643	OK	19/12/2023	16/01/2024	54,731	GABRIELA CAMPOS
Requer.: VEHICULO LLEGO EN GRUA, CLIENTE MANIFIESTA NO LE QUISO ENCENDER, LA CAJA SE QUEDO EN PARE Y NO AVANZA NADA, ESTA PELADA LA GUAYA DE LA CAJA DE VELOCIDADES						
REP	3504130-BQ01		INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO ALSVIN / CS15		1.00	Garantía Planta
MECANICA	4614	OK	14/12/2023	21/12/2023	54,731	MONICA GUTIERREZ
Requer.: VEHICULO LLEGO EN GRUA, CLIENTE MANIFIESTA EN LA MAÑANA LE COSTO MUCHO PARA ENCENDER, AL ENCEDER LE PRENDIO LUZ DE MOTOR, EN CARRETERA LA DEJO ACCIDENTADA NO LE QUISO ENCENDER, LA CAJA SE QUEDO EN PARE Y NO AVANZA NADA, ESTA PELADA LA GUAYA DE LA CAJA DE VELOCIDADES						
REP	1117100-BE01		FILTRO, COMBUSTIBLE CS15		1.00	Cliente
REP	B3707010-H01		BUJÍA ALSVIN / CS15		4.00	Cliente
REP	F1012010-H01		FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15		1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006		ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA)		4.00	Cliente
MO	02		INSPECCION TECNICA POR KM		0.67	Cliente
MO	19		DESMONTAJE DE TANQUE PARA MANTENIMIENTO AI		2.50	Cliente
MO	0021		CONSUMIBLES		0.25	Cliente
MO	0085		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS		0.98	Cliente
MO	0160		ENTON MAYOR LIMP C/A, BUJIAS, LIMPIEZA INY, FILT		4.00	Cliente
TOT			LIMPIEZA DE INYI T.O T LIMPIEZA DE INYECTORES		1.00	Cliente

ROGER ANGULO

EDWAR MONEDERO

OFICINA MEC

EDWAR MONEDERO

EDWAR MONEDERO