

<b>Técnico:</b> RENEYEAR URDANETA <b>Vehículo:</b> F70 <b>Placa:</b> AD2AL50 <b>Kilometraje:</b> 78821 <b>Descripción:</b> ACTUALIZACION DE SOFTWARE	<b>Condición de Pago:</b> CONTADO <b>Fecha de Emisión:</b> 19/03/2024 <b>Fecha de Vcto.:</b> 19/03/2024 <b>Tasa:</b>
---	---

**Cliente:** INVERSIONES GLOBAL EXPRESS 77, C.A  
**C.I / RIF:** J501466181  
**Teléfono:**  
**Dirección:**

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit. (USD)	Total (USD)
	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE	5,20	24,00	124,80
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

GERENTE


CLIENTE

Sub-Total Bs.:	-	Sub-Total USD:	124,80
Base Imponible IVA (16,00 %) Bs.:	-	Base Imponible IVA (16,00 %) USD:	124,80
IVA 16,00 % Bs.:	-	IVA 16,00 % USD:	19,97
<b>Total neto factura Bs.:</b>	-	<b>Total neto factura USD:</b>	<b>144,77</b>
<b>Monto total a pagar Bs.:</b>	-	<b>Monto total a pagar USD:</b>	<b>144,77</b>

FECHA	19-03-2024
HORA DE LLEGADA	
HORA DE ENTREGA ESTIMADA	

**ORDEN DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO**

MODELO	F70	CLIENTE	José Gregorio	CI	25451381
PLACA	A02AL50	TELEFONO (Hab / Ofic / Cell)	04242386133		
KMS	78821	VIN	LSCBDBZCT1MG697499		



- |                     |                          |                          |                      |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | SI                       | NO                       |                      | SI                       | NO                       |
| LUCES DELANTERAS    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALFOMBRAS GOMA TRAS. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LUCES TRASERAS      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALFOMBRAS DELANTERAS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LUCES DEL TABLERO   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ALFOMBRAS TRASERAS   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CLAXON              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RETROVISOR DER       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A/A                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RETROVISOR IZQ       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ENCENDEDOR          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EMBLEMA              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CENICERO            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRIANGULO / CONO     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RADIO               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GATO                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RADIO REPRODUCTOR   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GATO CAIMAN          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FRONTAL             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAUCHO DE REPUESTO   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DVD                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | HERRAMIENTAS         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CABEZALES           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LLAVE DE CRUZ        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANTENA              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BANDEJA TRASERA      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ANTENA ELECTRICA    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EXTINTOR             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VIDRIOS ELECTRICOS  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PLATINA              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ALFOMBRAS GOMA DEL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | COPA                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



ESTADO DE TAPICERÍA  S  M  R

PARABRISAS

S: SUCIO M: MANCHADO R: ROTO

TECNICO: \_\_\_\_\_

NO DEJA OBJETOS DE VALOR

- CÓDIGO DEL DAÑO**
- 1 DOBLADO
  - 2 ROTO
  - 3 CORTADO
  - 4 PERFORADO
  - 5 RAYADO
  - 6 GOLPEADO
  - 7 DESCONCHE
  - 8 SUCIO
  - 9 FALTANTE
  - 10 OTROS

actualización

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SIN DAÑO APARENTE

Estimado Cliente: A fin de optimizar los tiempos durante el proceso de recepción requerimos de su valiosa colaboración. Por favor cuando ingrese su vehículo a nuestro concesionario recuerde NO TRAER OBJETOS DE VALOR DENTRO DEL VEHÍCULO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR LOS OBJETOS DE VALOR DEJADOS DENTRO DEL VEHÍCULO

INGRESO DEL VEHÍCULO	SALIDA DEL VEHÍCULO
Cliente <u>Mendoza,</u> Firma Conforme _____	Cliente _____ Firma Conforme _____
	Empresa _____ Firma Conforme _____

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T1MG697499

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCC5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3005kg      Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-17



• JIE-JMIE-HD>Data brus...N-VM25-Euroll-LS>LOW

attribute	data
Vehicle manufacturer ECU Hardware number	LSCBBZ2T1MG697499
System vendor hardware number	EDC17
System vendor hardware version number	EDC17
ECU ID	S12477TEST
System name or engine type	EDC17

