




CHANGAN AUTO
Caracas

FECHA	16-04-2024
HORA DE LLEGADA	
HORA DE ENTREGA ESTIMADA	

ORDEN DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

MODELO	Alsun	CLIENTE	Solangel Gomez		
PLACA	AI603HK	TELEFONO (Hab / Ofic / Cell)	04169037455	ci	10920274
KMS	2639	VIN	LS5A2ASE9PD917882		



- LUCES DELANTERAS
- LUCES TRASERAS
- LUCES DEL TABLERO
- CLAXON
- A/A
- ENCENDEDOR
- CENICERO
- RADIO
- RADIO REPRODUCTOR
- FRONTAL
- DVD
- CABEZALES
- ANTENA
- ANTENA ELECTRICA
- VIDRIOS ELECTRICOS
- ALFOMBRAS GOMA DEL.

	SI	NO		SI	NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALFOMBRAS GOMA TRAS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALFOMBRAS DELANTERAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALFOMBRAS TRASERAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RETROVISOR DER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RETROVISOR IZQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EMBLEMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRIANGULO / CONO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO CAIMAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAUCHO DE REPUESTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE CRUZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BANDEJA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLATINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE TAPICERÍA
PARABRISAS
S: SUCIO M: MANCHADO R: ROTO

TECNICO: Hector Aguilera



NO DEJA OBJETOS DE VALOR

CÓDIGO DEL DAÑO

- 1 DOBLADO
- 2 ROTO
- 3 CORTADO
- 4 PERFORADO
- 5 RAYADO
- 6 GOLPEADO
- 7 DESCONCHE
- 8 SUCIO
- 9 FALTANTE
- 10 OTROS

SIN DAÑO APARENTE

Vehículo con luz de motor y batería encendida
volanta forcada, batería descargada se queda. Apagado en la entrada.

Estimado Cliente: A fin de optimizar los tiempos durante el proceso de recepción requerimos de su valiosa colaboración. Por favor cuando ingrese su vehículo a nuestro concesionario recuerde NO TRAER OBJETOS DE VALOR DENTRO DEL VEHÍCULO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR LOS OBJETOS DE VALOR DEJADOS DENTRO DEL VEHÍCULO

INGRESO DEL VEHÍCULO	SALIDA DEL VEHÍCULO	
Cliente Firma Conforme 	Cliente Firma Conforme	Empresa Firma Conforme

Av Francisco De Miranda Local No S/N, Pò Urb Los Palos Grandes Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060

2:31-PM.