

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC115CR		20231509-15	ATOMO PRINT GRAPHICS, C.A	J-40114694-5	500000002720
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-05-02	20486	AV. BOLIVAR, CC EL VIÑEDO PLAZA 1ER NIVEL LOCAL L-2-21, L-2-13 URB. EL VIÑEDO VALENCIA	DC240506MRC72760
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE4PD914054	2024-05-07	-		0424-4069199	2024-05-06
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
REEMPLAZO DE ALTERNADOR SEGUN BOLETIN BO-001-2024					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
SUMATORIA TOTAL							28.80

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio _____ Gte. de Administración _____	500000002720 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 28.80 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 28.80 Impuesto 04.61 Total General 33.41
--	---	---

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50069409-1
 Servicios Direccionales