





A central digital display showing a car icon with an open door, the text "Puerta abierta", and the odometer reading "37724 km". Above the display are icons for a square, a car, a triangle, and a gear. Below the display is a fuel gauge with markings C, H, E, and F.



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T6MG697403

Trademark: CHANA Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-16

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 12-11-2021

Nombre del cliente: Ramon Ernesto Montoya Rodriguez


Dirección: Ctra vía nueva sector Bocono casa Fina a los palmares Tachira.

Teléfono Celular: 0414-7385094 Teléfono Fijo: _____


Modelo del Vehículo: Nissan F70 4x4 VIN: XSCBBZ2TG MG697403

Placa del Vehículo: A03AL00

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.



ANDINA
MOTOR'S C.A.

RIF J-50084357 7

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1892.



Orden de reparación

22-11-2021
Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4969

00000212
Orden de reparación



15/12/21
Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 9999




295

Orden de reparación

09/02/22

Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 14664



359

Orden de reparación

15/03/22

Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 21670

472

Orden de reparación

25-04-22

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25.506.

585

Orden de reparación

23/05/22

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 30.605

855
Orden de reparación

03/08/22
Fecha



[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 37.724

1096
Orden de reparación

29.04.22
Fecha



[Signature]
Firma Concesionario

ANDINA MOTOR'S, C.A.

J-50084357-7

Página 1 de 1

SERV. | CHANGAN

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 07/10/2022

Orden de Servicio Nro. S1 - 1135

Hora: 02:00 pm

NUMAANTONIO BOSC

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 07/10/2022 10:45:39 Prometido : 07/10/2022 19:00:00

Cliente : RAMON ERNESTO MONTOYA RODRIGUEZ Ced/Rif : V-113006

Tifs.: MOV.(0414) 7385094

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6MG697403 Motor: 15-36022264 Placa: A03AL00

Kmts.: 37724 Fecha Venta: 12/11/2021 Color: AZUL Año: 2021

Asesor : NUMAANTONIO BOSCÁN RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

T.O.T.

TOT	TOT00034	DESMONTAR TABLERO PARA CORREGIR FUGA DE AGUA SISTEMA A/A	1.00
-----	----------	--	------

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA BOTE DE AGUA POR EL LADO DEL ACELERADOR



Asesor de Servicio o Garantía

X
Aprobado por el cliente





SHOT ON MI 9 LITE
AI TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9 LITE
AI TRIPLE CAMERA



●○○ SHOT ON MI 9 LITE
AI TRIPLE CAMERA