



CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



MULTINACIONAL DE VEHICULOS

Placa	Nº Póliza	Fecha Via	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nº.
A30BASN		20212810-28	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	G-20000027-7	500000002777
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nº. De Autorización
F704X2	2021	2024-05-22	153007	BOLIVAR EDO-BOLIVAR	DC240524MRC92818
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZT2TMG697253	2024-05-24	S/D		4148685532	2024-05-24
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
ELITE AUTOS, CA			CHEM009		S/D

Descripción de la Falla  
 N°1- 1.1 MPA N°- 2- 1.6 MPA N°3- 1.2 MPA N°4- 1.3 MPA

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	P20101201-CPM		M	DESMONTAR , PERFORAR Y MONTAR FILTRO DE PARTICULAS DIESEL	1.50	24.00	36.00
2	P20101168-CPM		M	DESMONTA Y MONTAR VALVULA EGR	1.50	24.00	36.00
3	CH56-CMP		M	COLOCACION DEL ESCANER PARA LA ACTUALIZACION	0.70	24.00	16.80
4	600001-CMP		M	MEDIR LA COMPRESION DEL MOTOR	1.50	24.00	36.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>							<b>124.80</b>

SRG 5000000002777

**AUTORIZACION DEL CLIENTE:**

• Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.  
 • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.  
 Aceptado: [Firma]

**FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:**

Garante de Servicio [Firma] Gerente Repuestos [Firma]  
 Gte. de Administración [Firma] Fecha de Registro en el Sistema 2024-05-22

**LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION**

**CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO**  
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.

**ACEPTADO Y FIRMADO:** [Firma]  
**FECHA DE SALIDA:** \_\_\_\_\_

Total Mano de Obra	124.80
Total Repuestos	00.00
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	124.80
Impuesto	19.97
Total General	144.77

**ELITE**  
 AUTOS CA  
 RIF: J-602043180