



CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A
DEPARTAMENTO DE SERVICIO
RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 4386

FECHA=

HOJA DE DIAGNOSTICO		FECHA=		
KM: 40852	MODELO: F70 4x2	PLACA A081DE65		
NOMBRE DEL CLIENTE: OPTICOLOR	NOMBRE DEL TECNICO: Roberto Ronda	REPUESTO	CANT.	PRECIO
DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	DISPONIBILIDAD	PRECIO
Requeridos de motor				
* Kit de empuje			/	
* Ensamble cigruales			/	
* Conchos de bancada			/	
* Conchos de bielas			/	
* Oros de cilindro			/	
* Contrazo			/	
* Ensamble rozeros			/	
* filtro de aceite			/	
* aceite			/	
* Pivote central			/	
* bomba de aceite			/	
Líquido remolado			/	
aceite			/	
Reemplazo redomante de volante de motor			/	
Kit de Ambrague			/	
limpieza al sistema de admision			/	
navajas de precalentamiento			/	
Silencio			/	
Engrase a la PCV			/	
Reemplazo de todos los fluidos			/	
capa de cambios			/	
transmision trasera			/	
de freno			/	
Líquido de freno			/	

APROBADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Jefe de Taller •		31-05-24 3:20 pm
	Control de Calidad •		
	Coordinador de Servicios •		

REALIZADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Tecnico Mecanico •		