

ORDENADO CON EVIDENCIAS



ORDEN DE REPARACION

G-033

Técnico:		Condición de Pago:	CONTADO
Vehículo: ALSVIN	VIN: LS5A2ASE6PD914072	Fecha de Emisión:	20/05/2024
Placa: AC134CR	Kilometraje: 9606	Fecha de Vcto.:	20/05/2024
Descripción: REEMPLAZO DE ALTERNADOR		Tasa:	

Cliente: RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MONTERO
C.I / RIF: V11726361
Teléfono:
Dirección: CARACAS

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit. (USD)	Total (USD)
MO	REEMPLAZO DE ALTERNADOR	1,20	24,00	28,80
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

NOTA: SE REALIZA CAMBIO DE ALTENADOR POR APLICAR AL BOLETIN B0001-2024

GERENTE

CLIENTE

Sub-Total Bs.:	-	Sub-Total USD:	28,80
Base Imponible IVA (16,00 %) Bs.:	-	Base Imponible IVA (16,00 %) USD:	28,80
IVA 16,00 % Bs.:	-	IVA 16,00 % USD:	4,61
Total neto factura Bs.:	-	Total neto factura USD:	33,41
Monto total a pagar Bs.:	-	Monto total a pagar USD:	33,41

AUTO BENGALA, C.A.
Av. Francisco de Miranda, Local s/n, PB, Urb. Los Palos Grandes. Caracas (Chacao), Estado Miranda
RIF J-50218182-2. Teléfono +58 412-6031284. Correo auto.bengala@gmail.com
<https://changanautocaracas.com/>

Técnico: POR ASIGNAR	Condición de Pago: CONTADO
Vehículo: ALSVIN VIN: LS5A2ASE6PD914072	Fecha de Emisión: 20/05/2024
Placa: AC134CR Kilometraje: 9606	Fecha de Vcto.: 20/05/2024
Descripción: REVISION	Tasa:

Cliente: RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MONTERO
C.I / RIF: V11726361
Teléfono:
Dirección: CARACAS

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE


BATERIA DESCARGADA
CLEINTE INDICA QUE LA GASOLINA NO LE MARCA LO QUE ES
RUIDO AL ARRANCAR

MANTENIMIENTO A EJECUTAR

REVISION GENERAL

BENGALA
J-502181822

GERENTE



CLIENTE

AUTO BENGALA, C.A.


Av. Francisco de Miranda, Local s/n, PB, Urb. Los Palos Grandes. Caracas (Chacao), Estado Miranda
RIF J-50218182-2. Teléfono +58 412-6038770. Correo mariajrodriguez.changanautoccs@gmail.com
<https://changanautocaracas.com/>



FECHA	20-05-2024
HORA DE LLEGADA	
HORA DE ENTREGA ESTIMADA	

ORDEN DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

MODELO	Alsuin	CLIENTE	Ramon Rodriguez		
PLACA	AC134R	TELEFONO (Hab / Ofic / Cell)	0424277742	CI	11726361
KMS	9606	VIN	LS5A2ASE6PTJ914072		



LUCES DELANTERAS	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ALFOMBRAS GOMA TRAS.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
LUCES TRASERAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALFOMBRAS DELANTERAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DEL TABLERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALFOMBRAS TRASERAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RETROVISOR DER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RETROVISOR IZQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EMBLEMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRIANGULO / CONO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO REPRODUCTOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO CAIMAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRONTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAUCHO DE REPUESTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DVD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABEZALES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE CRUZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BANDEJA TRASERA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA ELECTRICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXTINTOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS ELECTRICOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLATINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALFOMBRAS GOMA DEL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ESTADO DE TAPICERÍA S M R
 PARABRISAS S M R
 S: SUCIO M: MANCHADO R: ROTO

TECNICO:

NO DEJA OBJETOS DE VALOR

CÓDIGO DEL DAÑO

- 1 DOBLADO
- 2 ROTO
- 3 CORTADO
- 4 PERFORADO
- 5 RAYADO
- 6 GOLPEADO
- 7 DESCONCHE
- 8 SUCIO
- 9 FALTANTE
- 10 OTROS

Bateria descargada
 Cliente indica que la gasolina le marcaba en rojo y al hacer 70 litros lo marca Full.
 No pudo al momento de arrancar

SIN DAÑO APARENTE

Estimado Cliente: A fin de optimizar los tiempos durante el proceso de recepción requerimos de su valiosa colaboración. Por favor cuando ingrese su vehículo a nuestro concesionario recuerde NO TRAER OBJETOS DE VALOR DENTRO DEL VEHÍCULO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR LOS OBJETOS DE VALOR DEJADOS DENTRO DEL VEHÍCULO

INGRESO DEL VEHÍCULO	SALIDA DEL VEHÍCULO
 Cliente Firma Conforme	Cliente Firma Conforme
	Empresa Firma Conforme

Av Francisco De Miranda Local Nro S/N, Pb Urb Los Palos Grandes Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060

Lo esperan.