



CARGADO
CON EVIDENCIA

ORDEN DE REPARACION

G-032

Técnico: NELSON GONZALEZ	Condición de Pago: CONTADO
Vehículo: ALSVIN	Fecha de Emisión: 16/05/2024
Placa: AC293FL	Fecha de Vcto.: 16/05/2024
Descripción: REEMPLAZO DE ALTERNADOR	Tasa:
VIN: LS5A2ASE1PD913671	
Kilometraje: 36063	

Cliente: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
C.I / RIF: G200000120
Teléfono:
Dirección:

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit. (USD)	Total (USD)
MO	REEMPLAZO DE ALTERNADOR	1,20	24,00	28,80

NOTA: SE REALIZA CAMBIO DE ALTERNADOR POR APLICAR AL BOLETIN B0001-2024





CLIENTE

Sub-Total Bs.:	-	Sub-Total USD:	28,80
Base Imponible IVA (16,00 %) Bs.:	-	Base Imponible IVA (16,00 %) USD:	28,80
IVA 16,00 % Bs.:	-	IVA 16,00 % USD:	4,61
Total neto factura Bs.:	-	Total neto factura USD:	33,41
Monto total a pagar Bs.:	-	Monto total a pagar USD:	33,41

AUTO BENGALA, C.A.
Av. Francisco de Miranda, Local s/n, PB, Urb. Los Palos Grandes. Caracas (Chacao), Estado Miranda
RIF J-50218182-2. Teléfono +58 412-6031284. Correo auto.bengala@gmail.com
<https://changanautocaracas.com/>

Técnico: POR ASIGNAR	Condición de Pago: CONTADO
Vehículo: ALSVIN	Fecha de Emisión: 16/05/2024
Placa: AC293FL	Fecha de Vcto.: 16/05/2024
Descripción: REVISION	Tasa:
VIN:	
Kilometraje: 36063	

Cliente: EDWARD ALEXIS FLORES ESTEVES
C.I / RIF: V15821704
Teléfono:
Dirección: CARACAS

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

VEHICULO INGRESA EN GRUA
BATERIA DESCARGADA
LUZ DE MOTOR ENCENDIDA
LUZ DE CHEQUIN ENCENDIDA

MANTENIMIENTO A EJECUTAR

BATERIA DESCARGADA
LUZ DE MOTOR ENCENDIDA
LUZ DE CHEQUIN ENCENDIDA


AUTO BENGALA
GERENTE
J-502181822

CLIENTE

FECHA	16-05-2024
HORA DE LLEGADA	
HORA DE ENTREGA ESTIMADA	20-05-2024

ORDEN DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

MODELO	Alsvin	CLIENTE	Eduor Flores		
PLACA	AC293FL	TELEFONO (Hab / Ofic / Cell)	04129304918	CI	1584704
KMS	36063	VIN	LS SA7ASE1PD913671		



LUCES DELANTERAS	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ALFOMBRAS GOMA TRAS.	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
LUCES TRASERAS	<input type="checkbox"/>				ALFOMBRAS DELANTERAS	<input type="checkbox"/>			
LUCES DEL TABLERO	<input type="checkbox"/>				ALFOMBRAS TRASERAS	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input type="checkbox"/>				RETROVISOR DER	<input type="checkbox"/>			
A/A	<input type="checkbox"/>				RETROVISOR IZQ	<input type="checkbox"/>			
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>				EMBLEMA	<input type="checkbox"/>			
CENICERO	<input type="checkbox"/>				TRIANGULO / CONO	<input type="checkbox"/>			
RADIO	<input type="checkbox"/>				GATO	<input type="checkbox"/>			
RADIO REPRODUCTOR	<input type="checkbox"/>				GATO CAIMAN	<input type="checkbox"/>			
FRONTAL	<input type="checkbox"/>				CAUCHO DE REPUESTO	<input type="checkbox"/>			
DVD	<input type="checkbox"/>				HERRAMIENTAS	<input type="checkbox"/>			
CABEZALES	<input type="checkbox"/>				LLAVE DE CRUZ	<input type="checkbox"/>			
ANTENA	<input type="checkbox"/>				BANDEJA TRASERA	<input type="checkbox"/>			
ANTENA ELECTRICA	<input type="checkbox"/>				EXTINTOR	<input type="checkbox"/>			
VIDRIOS ELECTRICOS	<input type="checkbox"/>				PLATINA	<input type="checkbox"/>			
ALFOMBRAS GOMA DEL.	<input type="checkbox"/>				COPA	<input type="checkbox"/>			



ESTADO DE TAPICERÍA	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	R
PARABRISAS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
S: SUCIO M: MANCHADO R: ROTO						

TECNICO: Nelson Gonzalez

NO DEJA OBJETOS DE VALOR

- CÓDIGO DEL DAÑO**
- 1 DOBLADO
 - 2 ROTO
 - 3 CORTADO
 - 4 PERFORADO
 - 5 RAYADO
 - 6 GOLPEADO
 - 7 DESCONCHE
 - 8 SUCIO
 - 9 FALTANTE
 - 10 OTROS

SIN DAÑO APARENTE

(Vehículo ingresado en grúa)
Bateria descargada
Luze de motor y chaquin
encendidos

Estimado Cliente: A fin de optimizar los tiempos durante el proceso de recepción requerimos de su valiosa colaboración. Por favor cuando ingrese su vehículo a nuestro concesionario recuerde NO TRAER OBJETOS DE VALOR DENTRO DEL VEHÍCULO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR LOS OBJETOS DE VALOR DEJADOS DENTRO DEL VEHÍCULO

<p>INGRESO DEL VEHÍCULO</p> <p>Cliente Firma Conforme</p> 	<p>SALIDA DEL VEHÍCULO</p> <p>Cliente Firma Conforme</p> <p>Empresa Firma Conforme</p>
---	--