



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T5MG697425

Trademark: CHANA                      Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg                      Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-16



Central digital display area with the following elements:

- Top row of icons: a square, a car, a triangle, and a gear.
- Text: "Puerta abierta" (Door open).
- Diagram: A top-down view of a car with the driver-side door open.
- Text: "odo 40578 km" (Odometer 40578 km).



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 03/11/2021

Nombre del cliente: Inversiones Lacteos San Simon, C.A J-41257799-9

Dirección: Ay. Kilometro 52 Sector San Rafael del Guayabo Casa Caserio San Rafael del Guayabo Santa Barbara

Teléfono Celular: 0414-6486873

Teléfono Fijo: \_\_\_\_\_

Modelo del Vehículo: Kaiceue T70 MXM

VIN: LSCBB22T5MG697425

Placa del Vehículo: AMGAUMT

Firma del Cliente.

Sello y firma del Concesionario Vendedor.



**ANDINA**  
MOTOR'S, C. A.

RIF J-50084357-7

**CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO**

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 1  
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.210 .

Orden de reparación



**ANDINA**  
MOTOR'S. C. A.

RIF J/50084357-7

09/12/21

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 2  
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5318

Orden de reparación

216



**ANDINA**  
MOTOR'S. C. A.

RIF J/50084357-7

17/12/21

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 3.  
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.494.



ANDINA  
MOTOR'S. C. A.  
RIF J-50084357-7

287.

Orden de reparación

01/02/22

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 4  
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.904.

314

Orden de reparación

17/02/22

Fecha



ANDINA  
MOTOR'S. C. A.  
RIF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario

Realizar las reparaciones y/o Mantenimiento

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 5  
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 18.255 .

351  
Orden de reparación



08/03/22  
Fecha


[Signature]  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 6  
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25100 .

486 .  
Orden de reparación



28/04/22  
Fecha

[Signature]  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 7  
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 29.030 .




ANDINA  
MOTOR'S. C. A.

RIF J-50084357-7

566 .

Orden de reparación

14/05/22  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 8  
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 35.709

820

Orden de reparación

25-07-22  
Fecha



ANDINA  
MOTOR'S. C. A.  
RIF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 9  
REVISION 40.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 40.578

1021.

Orden de reparación

11/10/22

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 10  
REVISION 45.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 09:46 am  
NUMAANTONIO BOSCO

Orden de Servicio Nro. S1 - 1149

Procedencia: Cliente

Emisión: 11/10/2022 09:44:39

Prometido: 11/10/2022 19:00:00

Cliente: INVERSIONES LACTEAS SAN SIMON, C.A Ced/Rif: J-41257791

Tifs.: OFI (0275) 9800040 ,MOV (0414) 6486673

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T5MG697425 Motor: 15-36022312 Placa: A46AU4T

Kmts.: 40578 Fecha Venta: 01/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021

Asesor: NUMA ANTONIO BOSCAN RONDON

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20101122	SOBREALIMENTADOR	0.70

**Percepción del Cliente** -


VEHICULO PRESENTA BOTE DE HUMO POR EL TUBO DE ESCAPE

☆ LSCBBZ2T5MG697425 ☆



Asesor de Servicio o Garantía

Probado por el cliente







MOD  Japan Motor's Diesel  
TURBO P/N  S/N   
CUST. P/N