

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC755HL		20242604-26	MARIANELLA HERNANDEZ JIMENEZ	V-7092754	500000002818
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINMT	2024	2024-05-31	473	CALLE PPL EDIF MONTAÑA BLANCA	DC240604RMRC72855
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ABR4RD913296	2024-06-10	-		0414-4150180	2024-06-04
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
SE PROCEDE A DESARMAR AMBAS PUERTA ENCONTRANDORE MECANISMO ELEVA VIDRIO (CREMALLERA) DELANTERO Y TRASERO IZQUIERDO PARTIDOS, SE RECOMIENDA SU REEMPLAZO					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	6104100-BU01		R	MECANISMO SUBE VIDRIO DEL LH CHANGAN F70	1.00	63.80	63.80
2	6104100-BS02		R	MECANISMO ELEVAVIDRIO DEL. IZQ. ALSVIN	1.00	63.80	63.80
3	B51104054		M	CONJUNTO DE ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA	0.80	24.00	19.20
4	B51104052		M	CONJUNTO DE ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	0.80	24.00	19.20
5	1300002		T	CLIPS PLÁSTICOS	20.00	00.47	09.40
SUMATORIA TOTAL							175.40

<p>SRG 500000002818</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>_____ Gerente de Servicio</p> <p>_____ Gerente Repuestos 2024-05-31</p> <p>_____ Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema</p>	<p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</p> <p>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p style="text-align: center;">ACEPTADO Y FIRMADO:</p> <p style="text-align: center;">_____ FECHA DE SALIDA:</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total Mano de Obra</td><td style="text-align: right;">38.40</td></tr> <tr><td>Total Repuestos</td><td style="text-align: right;">127.60</td></tr> <tr><td>Total Otros Gastos</td><td style="text-align: right;">09.40</td></tr> <tr><td>Sub-Total</td><td style="text-align: right;">175.40</td></tr> <tr><td>Impuesto</td><td style="text-align: right;">28.06</td></tr> <tr><td>Total General</td><td style="text-align: right;">203.46</td></tr> </table>	Total Mano de Obra	38.40	Total Repuestos	127.60	Total Otros Gastos	09.40	Sub-Total	175.40	Impuesto	28.06	Total General	203.46
Total Mano de Obra	38.40													
Total Repuestos	127.60													
Total Otros Gastos	09.40													
Sub-Total	175.40													
Impuesto	28.06													
Total General	203.46													

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50069409-1

Servicios