

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC549EL		20242604-26	JUAN ANTONIO CAMPOS RIVAS	V-13744116	500000002835
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINMT	2024	2024-06-11	6799	URB DELFIN MENDOZA	DC240613MRRC72880
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ABR0RD913263	2024-06-13	-		04265900986	2024-06-13
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla

MECANISMO ELEVA VIDRIO DEJO DE FUNCIONA, POLEA DE LA GUAYA INFERIOR ROTA NO ACCIONA, SE REOMIENDA SUSTITUCION DEL MECANISMO ELEVA VIDRIO

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51104052		M	CONJUNTO DE ELEVADOR DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA	0.80	24.00	19.20
2	6104100-BS02		R	MECANISMO ELEVAVIDRIO DEL. IZQ. ALSVIN	1.00	66.00	66.00
SUMATORIA TOTAL							85.20

<p>SRG 500000002835</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <p>* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.</p> <p>* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.</p> <p>Aceptado: _____</p> <p style="text-align: center;">FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>_____ Gerente de Servicio</p> <p>_____ Gerente Repuestos</p> <p>_____ Gte. de Administración</p> <p style="text-align: center;">2024-06-11 Fecha de Registro en el Sistema</p>	<p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</p> <p>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p style="text-align: center;">ACEPTACIÓN FIRMADO:</p> <p style="text-align: center;">_____ FECHA DE SALIDA:</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Mano de Obra</td> <td style="text-align: right;">19.20</td> </tr> <tr> <td>Total Repuestos</td> <td style="text-align: right;">66.00</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Gastos</td> <td style="text-align: right;">00.00</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">85.20</td> </tr> <tr> <td>Impuesto</td> <td style="text-align: right;">13.63</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">98.83</td> </tr> </table>	Total Mano de Obra	19.20	Total Repuestos	66.00	Total Otros Gastos	00.00	Sub-Total	85.20	Impuesto	13.63	Total General	98.83
Total Mano de Obra	19.20													
Total Repuestos	66.00													
Total Otros Gastos	00.00													
Sub-Total	85.20													
Impuesto	13.63													
Total General	98.83													