

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa A45EU2A	N° Póliza 2021806-08	Nombre del Cliente JOSE ANTONIO GALICIA	N° Cédula Identidad - RIF V- 15.960.079	Nro. 50000002871
Modelo Vehículo F704X2	Año del Modelo 2021	Kilometraje 80536	Dirección	Nro. De Autorización RC240625RRRC62911
VIN - Serial Completo LSCBBZ2T5MG696260	Fecha de Salida 2024-06-26	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización 2024-06-25
Concesionario ANDINA MOTORS CA		Código CHAM006	Código (s) Técnico (s)	Ciudad

Descripción de la Falla
DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO REALIZADO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LAS SIGUIENTES PIEZAS 4 CAMISAS JUEGO DE ANILLOS JUEGO DE EMPAQUES CONCHAS DE BIELA CINCHAS DE BANCADA 1 BOMBA DE ACEITE 1 CONJUNTO TRASERO COJINETE DE CIGUEÑAL

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1004018ANA	12247	R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.00	40.00
2	1005100RAA	12247	R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1.00	189.00	189.00
3	PJ201005-0101	12249	R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	164.00	164.00
4	1000000RAA	12249	R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	150.00	150.00
5	J1005201RAA	12249	R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	33.00	33.00
6	1002011RAAA	12247	R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	34.00	136.00
SUMATORIA TOTAL							712.00

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptafido:	500000002871	LLLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos segun lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra 00.00 Total Repuestos 712.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 712.00 Impuesto 113.92 Total General 825.92
Gerente de Servicio Gerente Repuestos 2024-06-20			
Gte. de Administración Fecha de Registro en el Sistema			

Tasa 25,90%

Handwritten notes at the top right of the page.

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3452

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 20/06/2024 12:28:29 Prometido : 20/06/2024 00:00:00

Cliente : CRISTOBAL ARGENIS CARRERO CHACON Ced/Rif : V-1460664 Tifs.: MOV (0424) 7020780 , DOM (0424) 7020780

Modelo : F70 4X2 - KAICENE F70 4X2
Carrocería: LSCBBZ2T5MG696260 Placa: A45EU2A
Kmts.: 80536 Fecha Venta: 01/01/2021 Color: BLANCO Año: 2021

Asesor : NUMA ANTONIO BOSCAN RONDON Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------



Garantía Planta

Repuestos

REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD F70	8,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70	1,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL F70	1,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR F70	4,00

Percepción del Cliente

VEHICULO INGRESO EN GRUA NO ENCIENDE



TECNICO: Duque Azcena
FIRMA: _____

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente