

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 2726

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 16/07/2024 09:14:05 Prometido : 16/07/2024 17:14:03

Cliente : SARA HERNANDEZ Ced/Rif : V-26547082

Tifs.: MOV (0416) 6472368

Modelo : ALSVINMT - NEW ALSVIN MT

Carrocería: LS5A2ABR0RD913537 Motor: R3EA500762 Placa: AB094IH

Kmts.: 809 Fecha Venta: 30/05/2024 Color: PLATA Año: 2024 Chasis: LS5A2ABR0RD913537

Asesor : ANDREA LINARES

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Repuestos</u>			
REP	2915010-BS01	AMORTIGUADOR TRASERO ALSVIN	1.00

Percepción del Cliente -

REVISION DE 1000 KMS

CLIENTE REPORTA TENER UNA SOLA LUZ DE RETROCESO / PUERTA TRASERA IZQUIERDA NO ABRE SONIDO EN RUEDA TRASERA DERECHA CUANDO PASA POR PAVIMENTO IRREGULAR

LS5A2ABR0RD913537


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente