

RE: SOLICITU DE AUTORIZACION REEMPLAZO DE BRAZO OSCILANTE INFERIOR DERECHO

Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Vie 26 Jul 2024 2:40 PM

Para: Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>
CC: Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>

Buenas tardes,

Se autoriza cargar el reporte de falla por sran , especial

Morelba J. Crespo M.
Analista de Garantía

+58 (412) 057.97.30
analistagarantia2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO
FOTON

APB GROUP

De: Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>

Enviado: viernes, 26 de julio de 2024 11:55 a. m.

Para: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Cc: Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>

Asunto: SOLICITU DE AUTORIZACION REEMPLAZO DE BRAZO OSCILANTE INFERIOR DERECHO

Buen dia .

Mediante el presente se solicita autorizacion para reemplazo de Brazo oscilante (meseta) inferior derecho de Benni

Placa AB698TR

Vin LS6A3E038PB116069

Km 15.505

Cliente Bernardo Riera

Reporte del cliente : Manifiesta sonido es cuando pasan por baches o terreno irregular en la parte derecha como si fuera un amortiguador o una rotula.

Diagnostico se observa desplazamiento irregular en el brazo oscilante inferior derecho en el area del muñon.

Fecha de venta 24/4/23 , cliente realizo inspeccion de 5.000km omitido la inspeccion de 10.000km , asiste hoy al concesionario a ejecutar inspeccion de 15.000km. El sistema Sran no permitio cargar el reporte .

A la espera de sus comentarios.

Saludos,

Wilgosdelina Sánchez C.
Analista de Post-Venta

J500437005

 **+58 (414) 567.08.32**

 **postventa@changanautobqto.com**

 (Ventas) **+58 (424) 532.10.72**
+58 (424) 532.26.39

 Av. Bracamonte, entre Av. Libertador y Av. Venezuela,
Local S/N, Zona Este de Barquisimeto - Lara.

 **www.changanvzla.com**

