

VERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 6341

Emisión : 26/07/2024 11:38:36 Prometido : 01/08/2024 00:00:00

Página 1 de 1

Fecha: 01/08/2024

Hora : 01:34 pm

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia : Cliente

Cliente : BERNARDO JESUS RIERA ORTEGA Ced/Rif : V-11266458

Modelo : BENNIESTAR - BENNI E STAR

Fabricación: LS6A3E038PB116069 Carrocería: LS6A3E038PB116069 Motor: NELJ022881 Placa: AB698TR

Kmts.: 15505 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS6A3E038PB116069

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: MOV (0414) 0564487

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
T.O.T.			
TOT	TOT REVISION DE ALINEACION	REVISION DE ALINEACION	1.00

Percepción del Cliente

CLIENTE MANIFIESTA SONIDO ES CUANDO PASAN POR BACHES O TERRENO IRREGULAR EN LA PARTE DERECHA COMO SI FUERA UN AMORTIGUADOR O UNA ROTULA

LS6A3E038PB116069



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LINTERNA	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: GARANTIA MESETA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente