

ANDINA MOTOR'S, C.A

SERVICIO

FECHA: 02/07/2024

**INFORME DE FALLA DE UNIDADES**

**Propietario:** JOSE CAMILO GOMEZ CEBALLOS

**VIN:** LSCBBZ2T8MG697497 **Kilometraje:** 61841

**Placa:** A45AU5T

**Reporte de cliente:**

VEHICULO CUESTA PARA ENCENDER

**Diagnostico:**

SE MIDE COMPRESION Y SE OBTIENE:

CIL1:200

CIL2:200

CIL3:200

CIL4:200

CABE DESTACAR QUE ESTA UNIDAD YA EXPIRO EL PERIODO DE GARANTIA POR KM Y TIENE SALTOS EN ALGUNOS MANTENIMIENTOS, SE SOLICITA AUTORIZACION PREVIA PARA DESMONTAR EL MOTOR Y QUE COMPONENTES SE LE PUEDE RECONOCER AL CLIENTE YA QUE A LOS 50.000 KMS INFORMO SOBRE QUE EL VEHICULO COSTABA PARA ENCENDER, SE LE REALIZO AGENDAMIENTO PARA DIAGNOSTICAR PERO NO ASISITIO A LA CITA, CABE DESTACAR QUE A ESTE VEHICULO SE LE REALIZO LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE A LOS 22058 KMS FECHA 11/11/2022 Y NO SE LE HA REPARADO MOTOR

**VER HISTORIAL ADJUNTO**

**VER ARCHIVO ADJUNTO CON CUPONES DE SERVICIOS REALIZADOS**

VIPER  
socvip.com

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
CARRERA  
A45AU5T  
TRUJILLO



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T8MG697497

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg      Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-17



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 02/11/2021

Nombre del cliente: Jose Camilo Gomez Ceballos V-09196277-9

Dirección: Calle ppal conjunto residencial Lilia Beatriz Sector Campo Alegre  
Casa N° 06 El Virgía.

Teléfono Celular: 0414-7562051

Teléfono Fijo: \_\_\_\_\_

Modelo del Vehículo: Kaiceue F70 4x4

VIN: LSCBB22T8MG697497

Placa del Vehículo: AM5AU5T

Firma del Cliente.  
\_\_\_\_\_

Sello y firma del Concesionario Vendedor.

  **ANDINA**  
MOTOR S. C. A.  
RIF J-50084357-7

618411

7

**CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO**

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 1  
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1454.

Orden de reparación



22/11/21  
Fecha

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 2  
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5704

242  
Orden de reparación



12/01/22  
Fecha

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 3.  
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.701.



ANDINA  
MOTOR S. C. A.  
RIF J-90084357-7

552

Orden de reparación

12/05/22

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 4  
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15714

1364

Orden de reparación

05-08-22

Fecha



Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO

REVISIÓN 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 21.979

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 5  
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 21.979

1259.  
Orden de reparación

10-11-22  
Fecha

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 6  
REVISION 25.000 KM.


CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 27.190

1679.  
Orden de reparación

23-07-23  
Fecha

Firma y sello Concesionario





REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 7  
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 8  
REVISION 35.000 KM.


CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 34.005

1895  
Orden de reparación

17/04/23.  
Fecha



  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 9  
REVISION 40.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE


KILOMETRAJE: 39.665

2176

Orden de reparación

1706-23

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 10  
REVISION 45.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 45.447

2489

Orden de reparación

08/09-23

Fecha



A handwritten signature.

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 11  
REVISION 50.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 51443

2853

Orden de reparación

16/12/23  
Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 12  
REVISION 55.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4 Año: 2021

Placa: A45AU5T Carrocería: LSCBBZ2T8MG697497

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2853	OK	16/12/2023	16/12/2023	51.443	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: MANT 50,000 KMS					Correc.:	
VEH CUESTA PARA ENCENDER						
REP	8338458		ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUST PRIMARIO F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR F70		1,00	Cliente
MO	MO0022		MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS		4,00	Cliente DUGLAR JOSE ASCENCIO CONTE
MECANICA	2489	OK	08/09/2023	08/09/2023	45.447	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: MANT 45,000 KMS					Correc.:	
REP	8338458		ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUST PRIMARIO F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01		FILTRO AIRE MOTOR F70		1,00	Cliente
MO	MO0022		MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS		4,00	Cliente JORGE LUIS ACEVEDO CALDERC
CAR	CONSUMIBLE		COMSUMIBLE		1,00	Cliente
MECANICA	2176	OK	17/06/2023	17/06/2023	39.665	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: SERVICIO DE LOS 40.000KMS					Correc.:	
REP	8338458		ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUST PRIMARIO F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	MO0022		MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS		3,90	Cliente RAMON EDUARDO CONTRERAS I
MO	MO0061		CONSUMIBLES		0,40	Cliente TALLER ANDINA MOTOR'S
MECANICA	1956	ANUL	27/04/2023	19/05/2023	34.779	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.:					Correc.:	
					0,00	
MECANICA	1895	OK	17/04/2023	17/04/2023	34.005	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: SERVICIO DE LOS 35.000KMS					Correc.:	
VEHICULO EN LAS MAÑANAS VIBRA PISTONEA Y						
DESPUES EMPAREJA						
REVISAR PARACHOQUE TRASERO ESTA COMO DOBLADO						
REP	8338458		ACEITE WOLF 10W30 HD SEMISINTETICO		6,00	Cliente
REP	F3000415		FILTRO COMBUST PRIMARIO F70		1,00	Cliente
REP	F3000472		FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70		1,00	Cliente
REP	F1012100RAA		FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
MO	MO0022		MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS		4,00	Cliente EDUARDO ENRIQUE OCHOA GAR
MO	MO0061		CONSUMIBLES		0,40	Cliente EDUARDO ENRIQUE OCHOA GAR

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4 Año: 2021

Placa: A45AU5T Carrocería: LSCBBZ2T8MG697497

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1679	OK	23/02/2023	23/02/2023	27.190	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: SERVICIO DE LOS 25.000KMS					Correc.:	
REP	000614	ACEITE MOTOR 15W40SHELL R4			6,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUST PRIMARIO F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70			1,00	Cliente
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	8119030-BU02	FILTRO DE AIRE A/C CHANGAN F70			1,00	Cliente
REP	F1109108-BU01	FILTRO AIRE MOTOR F70			1,00	Cliente
MO	MO0017	REEMPLAZAR VALVULA PCV			1,00	Cliente DUGLAR JOSE ASCENCIO CONTF
MO	MO0022	MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS			3,72	Cliente DUGLAR JOSE ASCENCIO CONTF
MECANICA	1259	OK	10/11/2022	10/11/2022	21.979	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: SERVICIO DE LOS 20.000KMS MANTENIMINETO A LA VALVULA PCV					Correc.:	
REP	000614	ACEITE MOTOR 15W40SHELL R4			6,00	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUST PRIMARIO F70			1,00	Cliente
REP	F3000472	FILTRO COMBUST SECUNDARIO F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	MO0022	MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS			3,78	Cliente EDUARDO ENRIQUE OCHOA GAR
MO	MO0024	MANTENIMIENTO VALVULA PCV			1,13	Cliente EDUARDO ENRIQUE OCHOA GAR
MECANICA	874	OK	06/08/2022	10/08/2022	15.719	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: REVISAR LUZ DE MOTOR Y SVS					Correc.: REEMPLAZAR VALVULA EGR	
REP	1207200ANA	VALVULA ACTIVACION F70			1,00	Garantía Planta
MO	P20101168	VÁLVULA EGR CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE			1,00	Garantía Planta RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI
MECANICA	869	OK	05/08/2022	08/08/2022	15.719	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: SERVICIOP DE LOS 15.000KMS VEHICULO PRESENTA LUZ DE MOTOR ENCENDIDA Y LUZ DE SVS ENCENDIDA EN EL TABLERO REVISAR LUCES DELANTERAS ANTINIEBLAS CUANDO SE ENCLOCHA SE APAGA VEHICULO PIERDE FUERZA SE SIENTE GOBERNADA					Correc.:	
REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F			1,00	Cliente
REP	74369	REFRIGERANTE ROJO			1,00	Cliente
REP	000614	ACEITE MOTOR 15W40SHELL R4			5,50	Cliente
REP	F3000415	FILTRO COMBUST PRIMARIO F70			1,00	Cliente
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente
MO	MO0018	MANTENIMIENTO EGR			4,90	Cliente RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI
MO	MO0019	REGENERACION DPF			2,00	Cliente RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI
MO	MO0022	MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS			3,78	Cliente RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI
MO	MO0041	MANTENIMIENTO FILTRO DE PARTICULAS DEL DPF			4,00	Cliente RONARD JOSE RODRIGUEZ HERI

## Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4 Año: 2021

Placa: A45AU5T Carrocería: LSCBBZ2T8MG697497

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	552	OK	12/05/2022	12/05/2022	10.701	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.:	MANT 10.000 KMS					Correc.:
	MANT PCV					
	REVISASR LUCES DEL VIPER SE APAGAN Y PRENDEN SOLAS					
	GRADUAR LUCES ALUMBRAN DISPÑAREJAS					
	REV LUZ SVS Y MOTOR					
REP	33472		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F		1,00	Cliente
REP	33647		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	51342		FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70		1,00	Cliente
REP	000614		ACEITE MOTOR 15W40SHELL R4		5,50	Cliente
REP	C-00004P		CONECTOR P/RELEE 4 PINES		1,00	Cliente
MO	MO0022		MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KMS		3,78	Cliente WILMER JESUS RODRIGUEZ
MO	MO0024		MANTENIMIENTO VALVULA PCV		1,00	Cliente WILMER JESUS RODRIGUEZ

Item	Fecha	Placa	VIN	KM
6	11/11/2022	A47AU4T	LSCBBZ2T0MG697378	26966 <i>1:510</i>
7	11/11/2022	A06DP0K	LSCBBZ2T5NG602217	15562 <i>1:510</i>
8	11/11/2022	A18AW0I	LSCBBZ2T8NG602275	11046 <i>1:510</i>
9	11/11/2022	A03AL00	LSCBBZ2T6MG697403	42477 <i>1:510</i>
10	11/11/2022	A02AL60	LSCBBZ2T0MG697400	26770 <i>1:510</i>
11	11/11/2012	A42BC7H	LSCBBZ2T5PG603158	9087 <i>1:510</i>
12	11/11/2022	A40BD3J	LSCBBZ2T2MG696586	33154 <i>1:510</i>
13	11/11/2022	A32DE4S	LSCBBZ2T0MG612670	62101 <i>1:510</i>
14	11/11/2022	A16AW5I	LSCBBZ2T4NG602337	20648 <i>1:510</i>
15	11/11/2022	A16AW7I	LSCBBZ2T2NG602336	25943 <i>1:510</i>
16	11/11/2022	A45AU5T	LSCBBZ2T8MG697497	22058 <i>1:510</i>
17	11/11/2022	A20AO8R	LSCBBZ2T1MG696398	11570 <i>1:510</i>
18	11/11/2022	A55ED7G	LSCBBZ2T2NG602398	17856 <i>1:510</i>
19	11/11/2022	A17AW7I	LSCBBZ2T1NG602327	5525 <i>1:510</i>
20	11/11/2022	A61A00R	LSCBBZ2T8NG602308	17391 <i>1:510</i>
21	11/11/2022	A06DP3R	LSCBBZ2T5NG602203	5950 <i>1:510</i>
22	11/11/2022	A24AC7X	LSCBBZ2T3NG602393	42043 <i>1:510</i>
23	12/11/2022	A49AU8T	LSCBBZ2T6MG697482	86550 <i>1:510</i>
24	12/11/2022	A56D07R	LSCBBZ2T5NG602296	11078 <i>1:510</i>
25	12/11/2022	A48AU6T	LSCBBZ2TXMG697436	46041 <i>1:510</i>
26	12/11/2022	A16AW2I	LSCBBZ2T8NG602292	11072 <i>1:510</i>
27	12/11/2022	A03AL20	LSCBBZ2T5MG697280	23178 <i>1:510</i>
28	12/11/2022	A07DE7S	LSCBBZ2T4MG696900	56628 <i>1:510</i>
29	12/11/2022	A65ED7G	LSCBBZ2T4NG602161	59303 <i>1:510</i>
30	12/11/2022	A49AU0T	LSCBBZ2T6MG697420	8862 <i>1:510</i>
31	12/11/2022	A46AU2T	LSCBBZ2T7MG697457	15408 <i>1:510</i>
32	12/11/2022	A40BD6J	LSCBBZ2T7MG696504	52674 <i>1:510</i>
33	14/11/2022	A06DP4K	LSCBBZ2T9NG602320	48688 <i>1:510</i>
34	14/11/2022	A06AW1U	LSCBBZ2T9MG696200	59941 <i>1:510</i>
35	14/11/2022	A34BA1N	LSCBBZ2T6MG697434	40991 <i>1:510</i>
36	14/11/2022	A78BD0J	LSCBBZ2T5MG696615	33863 <i>1:510</i>
37	14/11/2022	A70BJ1P	LSCBBZ2T5PG603306	6957 <i>1:510</i>
38	14/11/2022	A54BD0J	LSCBBZ2T9MG697377	75002 <i>1:510</i>
39	14/11/2022	A42BD0J	LSCBBZ2T2MG696507	36525 <i>1:510</i>
40	14/11/2022	A07DP7K	LSCBBZ2T5NG602329	16702 <i>1:510</i>

Rif. J-50025049-5

Calle Principal Local Parcela 53, Parque Industrial del Este, Caserío Las Piedras.  
 Yaritagua - Edo. Yaracuy

*[Handwritten Signature]*  
 MDV-G