

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

TECNICO: WILMER RODRIGUEZ

J-50084357-7

FIRMA: _____

Página 1 de 1
Fecha: 15/08/2024
Hora: 10:44 am

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3753

Emisión: 15/08/2024 10:36:58 Prometido 15/08/2024 19:00:00

Procedencia: Garantía Planta

Cliente: MERI CELINA CASTELLANOS DE SERRANO Ced/Rif: V-346094

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE1PD914075 Motor: N3CT512032 Placa: AC105CR

Kmts: 10315 Fecha Venta: 09/12/2022 Color: PLATA Año: 2023

Asesor: NUMA ANTONIO BOSCAN RONDON

Tifs: MCV (0424) 7029542

Tipo Código


Garantía Planta

Descripción Cantidad

Paquete	C0004 - SUSTITUCIÓN ALTERNADOR ALSVIN	1,00
MO B51101159	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1,20
REP 3701010-H12	ALTERNADOR ALSVIN	1,00

Percepción del Cliente

C0004 - SUSTITUCIÓN ALTERNADOR ALSVIN



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

LS5A2ASE1PD914075