

HOJA DE DIAGNOSTICO		PLACA: AG2A 082
DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT. DISPONIBILIDAD PRECIO
AL ENCENDER EN FRIO CUENTA EN PRENDER MOTOR PRESENTA DAÑO INTERNO POR DESGASTE EN CILINDRO PRESENTANDO BAJA COMPRESION, SE REALIZO PRUEBA Y MEDICION DE COMPRESION PANDO COMO RESULTADO BAJA COMPRESION.	* CONCHAS USUELA * CONCHAS BANCADA * PLATO CENTRALES * PLATO TRALERO * ANILLOS DE PISTONES * CAMISA CILINDRO	1 1 3 1 1 4
AL DESARMAR MOTOR SE EVIDENCIA DESGASTE EN CONCHAS DE USUELA, BANCADA, SE OBSERVO AL DESARMAR TAPA DE COMPRESION EXCESO CARBON EN TAPA Y VALVULAS POR LO TANTO REQUIERE DE SERVICIO.	* ALITE MOTOR * FILTRO ALITE * LIMPIADOR * LIMPIA CARBON * SILICON	6 1 10 1 1
SE REALIZO PRUEBA DE RETORNO DE INYECTORES CON HERRAMIENTA YDT. Y PANDO COMO RESULTADO MALOS	* BOMBO DE ACEITE * INYECTORALES * ENGRANAJE * JUEGO DE EMBAQUE	1 4 1 1

APROBADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Jefe de Taller •		
	Control de Calidad •		

REALIZADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Técnico Mecánico •		