



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AC108CR		20232507-25	LUIS ARTURO PERDOMO TOVAR	V-18043771	500000002976
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-08-19	9942	Valencia	DC240821MRC73018
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASEXPD914074	2024-08-21	S/D		04243726198	2024-08-21
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		S/D
Descripción de la Falla					
REEMPLAZO DE ALTERNADOR SEGUN BOLETIN SERVICIO BO-001-2024					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
SUMATORIA TOTAL							28.80

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: 	500000002976	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO:  FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 28.80 Total Repuestos 00.00 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 28.80 Impuesto 04.61 Total General 33.41
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:  Gerente de Servicio  Gerente Repuestos 2024-08-19 Gte. de Administración / Fecha de Registro en el Sistema			

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50069409-1

Servicios