

HONG KONG MOTOR'S, C.A.

SERVICIO

J-31540053-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2364

Página 1 de 1

Fecha: 16/09/2024

Hora : 11:36 am

NAIDIBETH DEL VALLE

Procedencia : Cliente

Emisión : 22/08/2024 10:31:47 Prometido : 22/08/2024 18:31:45

Cliente : MARIA VICENTA SEGURA VASQUEZ Ced/Rif : V-1226925

Tifs.: MOV (0414) 5590181

Modelo : KAICENE F704X2 - KAICENE F704X2

Carrocería: LSCBBZ2T9NG602012 Placa: A53AO0R

Kmts.: 70949 Color: AZUL Año: 2022

Asesor : NAIDIBETH DEL VALLE MANZANO

Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS KAICENE CHANGAN F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRASERO COJINETE DE CIGUEÑAL CHANGAN F70	1,00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPAQUES CHANGAN F70	1,00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00

**Percepción del Cliente**

PRESENTA BOTE DE ACEITE POR VALVULA PCV.  
REV\_ REALIZAR PRUEBA DE MEDICION DE COMPRESION EN LOS CILINDROS.  
CLIENTE NOTIFICA QUE NO TIENE FALTA DE POTENCIA NI ALGUNA FALLA


**Estado del vehículo:**


Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	1,00
ALFOMBRAS	Bueno	1,00



R - RAYADO

DIVERSOS DETALLES EN CARROCERIA

  
 Asesor de Servicio o Garantía

  
 Aprobado por el cliente