

# RESILCA RECTIFICADORA C.A.

Rectificación y Repuestos para todo tipo de Motores  
Maquinaria para la Rectificación de Motores

RIF. J- 406884839

---

## Informe técnico

Observación realizada a un vehículo changan kaicene F70, placa AO9AW3U, serial vin: LSCBBZ2T6MG696235, podemos observar los siguientes daños, principalmente observamos un posible recalentamiento ya que el plano no estaba totalmente perfecto, de igual manera amerita rectificación de asientos y válvulas y por ende su calibración, asentamiento y armado de válvulas, también se observó el cigüeñal un poquito rayado, sin desgaste que amerito una pulida, y el múltiple se observó una leve deformación que amerito cepillado de su plano, también se observó un tornillo roto que amerito su extracción.

Sin mas que hacer referencia

Barinas 24/09/2024



Ing. GIAMPIERO SILVERI

VICEPRESIDENTE

RESILCA RECTIFICADORA. C.A.  
RIF. J- 406884839