

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3732

Procedencia: Garantía Planta Emisión: 29/08/2024 16:25:34 Prometido: 29/08/2024 00:00:00

Cliente: JUAN CARLOS PARRA BALZA Ced/Rif: V-8068312

Tlfs.: MOV (0414) 7046246 ,OFI (0276) 3443344

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6MG697496 Motor: 15-36022376 Placa: A38BA5N

Kmts.: 75010, Fecha Venta: 01/11/2021 Color: GRIS Año: 2021


Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tlfs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	MO0044	REPARACION DE MOTOR	20,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70	1,00

Percepción del Cliente

REVISAR VEHICULO CUESTA PARA ENCENDER



B - ROTO

R - RAYADO

X - GOLPEADO



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

TECNICO:

FIRMA: