

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2023

Placa: AB647XL Carrocería: LS5A2ASE6PD920857

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|---|----------------|--------|---|------------|--------|----------------------------------|
| MECANICA | 6657 | OK | 09/09/2024 | | 15.124 | GABRIELA CAMPOS |
| Requer.: CLIENTE COMUNICA QUE AL IR RODANDO LE ENCIENDE LA LUZ DE LA TRANSMISION | | | | | | Correc.: 0,00 |
| MECANICA | 497 | OK | 04/09/2024 | | 15.045 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA OLOR FUERTE (COMO QUIMICO) AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO , CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE TRANSMISION, MAS NO LE FALLA (PRIORIDAD) | | | | | | Correc.: 0,00 |
| MECANICA | 423 | OK | 02/07/2024 | 09/07/2024 | 13.783 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA NO ESTA INDICANDO LA VELOCIDAD EN LA QUE ESTA EN EL CLUSTER, AJUSTE DE FRENO DE MANO Y AJUSTE DE TREN DELANTERO | | | | | | Correc.: |
| MO | 074 | | AJUSTE TREN DELANTERO ALSVIN -CS15-CS35-CS5! | | 1,50 | Cliente JOSE DANIEL CASTAÑEDA |
| MO | 0012 | | AJUSTE DE FRENO DE MANO | | 0,80 | Cliente JOSE DANIEL CASTAÑEDA |
| MO | 0300 | | REVISION Y LIMPIEZA DE TIERRAS, CONFIGURACIOI | | 3,00 | Cliente JOSE DANIEL CASTAÑEDA |
| CAR | DESC | | DESCUENTO ESPECIAL POR MO | | 1,00 | Cliente |
| MECANICA | 1483 | OK | 30/05/2024 | 31/07/2024 | 11.400 | MARIA REBECA ANZOLA QUERALES |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | | | | | Correc.: |
| REP | AC5W30 | | ACEITE DE MOTOR 5W30 FULL SINTETICO | | 4,00 | Cliente |
| REP | 1109190-BS01 | | FILTRO DE AIRE ALSVIN | | 1,00 | Cliente |
| REP | 1117100-AK01 | | FILTRO DE GASOLINA ALSVIN | | 1,00 | Cliente |
| REP | 8119030-BS01 | | FILTRO DE A/C ALSVIN | | 1,00 | Cliente |
| REP | 1012010-H01-AA | | FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15 | | 1,00 | Cliente |
| MO | 004 | | REEMPLAZO FILTRO DE AIRE | | 0,50 | Cliente FRANYERSON GONZALEZ |
| MO | P01 | | INSPECCION TECNICA POR KM | | 2,00 | Cliente FRANYERSON GONZALEZ |
| MO | 0068 | | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO | | 3,00 | Cliente FRANYERSON GONZALEZ |
| CAR | DESC | | DESCUENTO ESPECIAL POR MO | | 1,00 | Cliente |
| MECANICA | 346 | ANUL | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 8.338 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA SONIDO EN TABLERO / EN LADO PILOTO LA PUERTA INTERNA Y EL BORDE DEL PISO ESTAN MANCHADO | | | | | | Correc.: 0,00 |
| MECANICA | 337 | ANUL | 20/03/2024 | 25/03/2024 | 8.286 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA SONIDO EN EL TABLERO / EN EL LADO PILOTO LA PUERTA INTERNA Y ABAJO EL PISO ESTA MANCHADO | | | | | | Correc.: 0,00 |
| MECANICA | 271 | OK | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 5.099 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: ALFOMBRAS DE PISO | | | | | | Correc.: |
| REP | AC-000021 | | ALFOMBRA UNIVERSAL DE PISO (JUEGO) | | 1,00 | Cliente |
| MECANICA | 269 | OK | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 5.099 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | | Correc.: |
| REP | 1117100-AK01 | | FILTRO DE GASOLINA ALSVIN | | 1,00 | Cliente |

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2023

Placa: AB647XL Carrocería: LS5A2ASE6PD920857

| Tipo | No. Doc | Estado | Apertura | Cierre | Kms | Asesor |
|--|---------------|--|------------|------------|----------|---|
| MECANICA | 269 | OK | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 5.099 | MONICA GUTIERREZ |
| Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | Correc.: | |
| REP | F1012010-H01 | FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15 | | | 1,00 | Cliente |
| REP | FL-ACE-000006 | ACEITE 5W30 SINTETICO (GASOLINA) | | | 4,00 | Cliente |
| MO | 02 | INSPECCION TECNICA POR KM | | | 0,67 | Cliente ROGER ANGULO |
| MO | 0085 | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ALSVIN -CS15-CS35-CS | | | 0,98 | Cliente EDWAR MONEDERO |
| CAR | DESC | DESCUENTO ESPECIAL POR MO | | | 1,00 | Cliente |
| MECANICA | 4372 | OK | 10/11/2023 | 06/12/2023 | 4.386 | WILGOSDELINA SÁNCHEZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA NUEVAMENTE ENCENDIERON LUCES DEL TABLERO Y SE APAGO , ENCENDIO NUEVAMENTE Y TENIA LUZ DE TRANSMISION ENCENDIDA | | | | | Correc.: | |
| MO | 0216 | DESMONTAR Y MONTAR RAMAL DE CAJA GARANTIA | | | 3,00 | Garantía Planta HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC |
| MO | 0217 | DESMONTAR TABLERO ALSVIN (GARANTIA) | | | 0,60 | Garantía Planta HERNAN ALEXANDER SUAREZ SC |
| MECANICA | 4221 | ANUL | 19/10/2023 | 30/11/2023 | 4.283 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: CLIENTE MANIFIESTA NUEVAMENTE ENCENDIERON LUCES DEL TABLERO Y SE APAGO , ENCENDIO NUEVAMENTE Y TENIA LUZ DE TRANSMISION ENCENDIDA | | | | | Correc.: | |
| 0,00 | | | | | | |
| MECANICA | 4044 | ANUL | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 2.566 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: UNIDAD LLEGA EN GRUA , CLIENTE MANIFIESTA QUE SE LE APAGO DE REPENTE, NO QUISO ENCENDER MAS ,CUANDO INTENTO ENCENDER EL CARRO COMENZARON A ENCENDER LAS LUCES DEL TABLERO | | | | | Correc.: | |
| 0,00 | | | | | | |
| MECANICA | 3893 | OK | 06/09/2023 | 06/09/2023 | 1.138 | MICHEL RODRIGUEZ |
| Requer.: INSPECCION DE 1.000 Y COLOCAR ETANOL | | | | | Correc.: | |
| REP | FL-ETL-000001 | ETANOL RACING | | | 1,00 | Cliente |
| MO | 508 | INSPECCION 1000 KM | | | 1,00 | Cliente EDWIN GODOY |
| MO | 0021 | CONSUMIBLES | | | 0,25 | Cliente OFICINA MEC. |