

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB372UR		20222308-23	EL TUNAL CA	J-30024477-6	500000003063
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2022	2024-09-15	35058	QUIBOR, CASERIO FINAL DE AV CEMENTERIO VIA MORON.	DC240920RMRC73111
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE0ND919443	2024-09-20	-		0253-4911001	2024-09-20
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-
Descripción de la Falla					
ALTERNADOR FALLA EN VOLTAJE DE CARGA ESPORADICA, SE RECOMIENDA SUSTITUIR ALTERNADOR, GARANTIA AUTORIZADA POR EL SR RICHARD CAMEJO					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	3701010-H11	9378	R	CONJUNTO DE ALTERNADOR CS15 / ALSVIN 1.5	1.00	228.90	228.90
2	B51101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
SUMATORIA TOTAL							257.70

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio: _____ Gerente Repuestos: _____ Gte. de Administracion: _____ Fecha de Registro en el Sistema: 2024-09-15	500000003063 LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____	Total Mano de Obra 28.80 Total Repuestos 228.90 Total Otros Gastos 00.00 Sub-Total 257.70 Impuesto 41.23 Total General 298.93
---	--	--

KAISHI MOTORS, C.A.
 J-50069409-1
 Servicios *Alto*