

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CARGA
A73BD6J
GUARICO

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T2MG696524

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg

Seats: 5

Manufacture date: 2021-01-04



Gire el volante hacia la derecha



000 44371 km



CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 24-08-2021

Nombre del cliente: Monio Jose Gonzalez Carmona

Dirección: Calle 76 edif edificio gran sasso piso 9 sector la lago Apt 9B Maracaibo.

Teléfono Celular: 0412-7877809 Teléfono Fijo: _____

Modelo del Vehículo: Fiatene F 70 4x4 VIN: LSCBB72T2M6696524

Placa del Vehículo: A73B06j

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.





CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPON 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.165



Orden de reparación

20/09/21
Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5.597

00000141
Orden de reparación



26/10/21
Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10870.

222.

Orden de reparación

21/12/21

Fecha



[Handwritten Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.971.

302

Orden de reparación

14/02/22

Fecha



[Handwritten Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 24.184

Orden de reparación

09/04/22
Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 29678.

609

Orden de reparación

24/08/22

Fecha



[Handwritten Signature]

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 34805

761

Orden de reparación

06-07-22

Fecha



[Handwritten Signature]
Firma y sello Concesionario

EVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 9
REVISION 40.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 10
REVISION 45.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 44.345

1077.
Orden de reparación

24/09/22
Fecha



Firma y sello Concesionario

Procedencia : Cliente

Emisión : 03/10/2022 09:20:27

Prometido : 03/10/2022 19:00:00

Cliente : MARIO JOSE GONZALEZ CARMONA Ced/Rif : V-10421260

Tífs.: OFI (0412) 7877809 ,MOV (0412) 7877809

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T2MG696524 Motor: 15-35112764 Placa: A73BD6J

Kmts.: 44345 Fecha Venta: 24/08/2021 Color: GRIS Año: 2021


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN

Tífs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Cliente</u>			
Repuestos			
REP	1005250RAA	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA CHANGAN F70	3.00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1.00
REP	1207200ANA	VALVULA EGR CHANGAN F70	1.00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1.00
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1.00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1.00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1002070RAAB	ROCIADOR DE CILINDRO F70	1.00
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO	5.50
REP	1007100RAA	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	4.00
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
<u>Mano de Obra</u>			
MO	P20101016	CIGÜEÑAL	7.70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70
<u>T.O.T.</u>			
TOT	TOT0000030	MANT. A CAMARA , LAVADO QUIMICO,CARTER PROTECTOR COLADOR	1.00

Percepción del Cliente


VEHICULO PRESENTA BOTE DE ACEITE POR LA VARILLA







































上海自动化仪表有限公司
1008100417A
12V20201207

