



INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A. J500437005
Domicilio Fiscal: Av. Bracamonte, entre Avenida Libertador y
Avenida Venezuela, Local NRO. S/N, Zona Este Barquisimeto,
Lara, Zona Postal 3001
+58 (424) 532.1072
inversionesmultinacional@gmail.com

N°:

FORMA LIBRE

SERVICIOS

FACTURA Nro. 0000012688

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 31/10/2024

Vencimiento: 30/11/2024

Días Crédito: 30

Nombre y Apellido ó Razón Social: MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

CI/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53.PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE NRO S/N CASERIO LAS
PIEDRAS, YARITAGUA, EDO. YARACUY, ZIP3201.

Teléfonos: MOV (0424) 5814147

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
MO	Mano de Obra	1.00	1,225.79	1,225.79
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 42.5622 según la tasa del BCV al 31-10-2024, PROV Nro. 0071				
	Subtotal USD:	28.80	Subtotal BS:	1,225.79
	Monto Exento USD:	0.00	Monto Exento BS:	0.00
	Base Imponible IVA (16.00%) USD:	28.80	Base Imponible IVA (16.00%) BS:	1,225.79
	IVA 16.00% USD:	4.61	IVA 16.00% BS:	196.13
	Total Neto Factura USD:	33.41	Total Neto Factura BS:	1,421.92
	Base Imponible IGTF (3%) USD:	0.00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0.00
	IGTF 3% USD:	0.00	IGTF 3% BS:	0.00
	Monto Total a Pagar USD:	33.41	Monto Total a Pagar BS:	1,421.92

Son: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN BS CON 92/100 CENTIMOS

SRG 3168, CAMPAÑA DE REEMPLAO DE ALTERNADOR.
INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
RIF: J-500437005

Empresa

Cliente

N° DE CONTROL

00 = 013405



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Poliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
AF665CS		2023706-07	TESTIGOS DE JEHOVA DE VENEZUELA	J-00246531-0	500000003168
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
ALSVINAT	2023	2024-10-29	20923	la victoria	DC241030MRC13216
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A2ASE3PD915048	2024-10-30			02444005000	2024-10-30
Concesionario	Código		Código (s) Técnico (s)	Ciudad	
INVERSIONES MULTINACIONAL C.A	CHIM001				
Descripción de la Falla					
CAMPANA SUSTITUCION DE ALTERNADOR MODELO ALSVIN SEGUN BOLETIN BO-001-2024					

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	B51101159		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1.20	24.00	28.80
					SUMATORIA TOTAL		28.80

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:
 * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
 * Para probar este vehículo fuera del taller si fuese necesario.
 Aceptado: [Firma]
 Gerente Repuestos
 2024-10/29

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:
[Firma]
 Gerente de Servicio
 2024-10/29

Fecha de Registro en el Sistema

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION
CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO
 Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.
ACEPTADO Y FIRMADO:

FECHA DE SALIDA:

Total Mano de Obra	28.80
Total Repuestos	00.00
Total Otros Gastos	00.00
Sub-Total	28.80
Impuesto	04.61
Total General	33.41

