

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T4MG612767

Trademark: CHANA

Model: SC1035SPCD5

Made in China

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max net power: 93kW

Total mass: 3120kg

Seats: 5

Manufacturing date: 2020-10-18





000 30605 km

Door open

A central digital display showing a car icon with the driver-side door open. Above the car icon are four icons: a square, a car, a triangle, and a gear. Below the car icon is the text '000 30605 km'.





ANDINA MOTOR'S, C.A.

AV.BOLÍVAR LOCAL ANTIGUO LOCAL AUTOMOTRIZ NRO P/B SECTOR SUR
AMERICA,EL VIGIA,ALBERTO ADRIANI,MERIDA,VENEZUELA.

NIT: 0000000000

RIF: J-50084357-7

Tifs.: OFI (0275) 8810608 ,MOV (0275) 8810608

No. de Ordenes Históricas
Relacionadas

FECHA DE APERTURA: 12/07/2022

FECHA DE CIERRE:

DATOS DEL VEHICULO

MODELO: KAICENE F70 4X4

SERIAL: LSCBBZ2T4MG612767

FECHA DE VENTA:

AÑO: 2020

PLACA: A62AU1T

COLOR: AZUL

MOTOR:

KILOMETRAJE: 30605

CONCESIONARIO VENDEDOR: INVERSIONES MULTINACION.

Entrada Salida

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO: JOSE ALEJANDRO GIMENEZ PEREZ

RIF / CEDULA: V-25506478

CIUDAD: EL VIGIA

DIRECCION: AV HERNAN GARMENDIA VIA EL CERCADO EDIF
TORRE B PISO 5 APTO 5-7 URB CIUDAD ROCA CLUB
RESIDENCIAL ETAPA VI URB

TELEFONO: MOV (0424) 5244376

QUEJA REPORTADA POR EL CLIENTE

VEHICULO PRESENTA FUGA DE ACEITE POR LA VARILLA/PIERDE FUERZA

CAUSA**REPARACION**

Total Repuestos y M/O + T.O.T.

0.00

Condiciones: Por la Presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuesto a materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo o artículos dejados en él. En Caso de fuego, robo ó cualquier otra causa fuera de su control así como por cualquiera demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de los mismos. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por él. conduzcan el vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

Firma del Cliente

Firma de la Persona Autorizada
en caso de que la Unidad no sea
retirada por el Cliente