

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 4160

Página 1 de 1  
Fecha: 20/11/2024

Hora: 11:12 am

NUMA ANTONIO BOSCA

Procedencia: Cliente

Emisión: 20/11/2024 10:24:16

Prometido: 20/11/2024 19:00:00

Cliente: FERNANDO ANDRES GRISOLIA DI FILIPPIS Ced/Rif: V-1914684 Tifs.: MOV (0414) 3740451 ,DOM (0414) 3740451

Modelo: HUNTER 4X4 - HUNTER 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T5PG612037 Motor: 15-37040051 Placa: A01BE9J

Kmts.: 52386 Fecha Venta: 09/08/2023 Color: GRIS Año: 2023


Asesor: NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1807110-BU03	CONTROLADOR DE TRANSFER F70	1,00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20104014	CONJUNTO DE INTERRUPTOR DE TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS	0,50

**Percepción del Cliente**

REVISAR PRESENTA LUZ DE 4X4 ENCENDIDA  
SE REEMPLAZA CONTROLADOR DE TRANSFER YA QUE ANTERIORMENTE SE REEMPLAZO MOTOR ACTUADOR DE TRANSFER



TECNICO:

*Manuel Rodriguez*

FIRMA:

*Lipi*

Asesor de Servicio o Garantía

*Fernando Grisolia*  
Aprobado por el cliente

Fernando Gaisolia Hunter

☆ LSCBBZ2T5PG612037 ☆

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 30-8-2023

Nombre del cliente: Fernando Andres Grisolia de Filippis

Dirección: Merida

Teléfono Celular: 044 3740451 Teléfono Fijo: N/D

Modelo del Vehículo: Hunter 4x4 VIN: LSCBBZ2T5PGG12037

Serial de Motor: 1S-370400S1 Placa del Vehículo: A01BE95

Firma del Cliente.  
\_\_\_\_\_

Sello y firma del Concesionario Vendedor.  
\_\_\_\_\_  
FINCA AUTOMOTORA

**CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO**

VISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 1  
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1193

2562  
Orden de reparación



23/09/23  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 2  
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5008.

2677  
Orden de reparación



25/10/23  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 3.  
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.162

2714

Orden de reparación

05-12-23

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 4  
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.772

2927

Orden de reparación

09/01/24

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 5  
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 20.424

3052

Orden de reparación

15-02-24

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 6  
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 26.413

3232

Orden de reparación

05-04-24

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 7  
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 30.53

3316  
Orden de reparación

30-04-24  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 8  
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 35.222

3464.  
Orden de reparación

11-06-24  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario



EVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 9  
REVISION 40.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 40.411.

3635

Orden de reparación



17/07/24

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 10  
REVISION 45.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 45.207

3798

Orden de reparación



22/08/24

Fecha

Firma y sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 11  
REVISION 50.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 50.953

4015

Orden de reparación

16/10/24

Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 12  
REVISION 55.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T5PG612037

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2022-11-24

Seats 5



220  
190  
160  
140  
120  
100  
80  
60  
40  
20  
0  
km/h

6  
5  
4  
3  
2  
1  
0  
x1000r/min

□ [Car Icon] [Triangle Icon] [Gear Icon]  
**Puerta abierta**  
[Car Icon with Open Door]  
000 52386 km

G H E F  
[Fuel Gauge with Red Needle and Fuel Pump Icon]






VCI-9030086421connected

> CHANGAN > Hunter > Hunter\_VM > One key read fault code > System Scan > 4WD\*\*\*\*\*Normal

P178013 Shift Motor Open Circuit






**2 de 27 elementos:**

---


Título: Screenshot\_2024-11-19-10-25-49.png  
Hora: nov. 19, 2024 10:25:49 AM  
Ancho: 1920  
Altura: 1200  
Orientación: 0  
Tamaño del archivo: 103 KB  
Ruta:  
/storage/emulated/0/Pictures/Screenshots/  
Screenshot\_2024-11-19-10-25-49.png

Cerrar



CHANGAN > Hunter > Hunter\_VM > One key read fault code > System Scan > 4WD\*\*\*\*\*Normal

P178013 Shift Motor Open Circuit



Home



Print



Refresh



Clear



Return



REPUESTO USADO



**BorgWarner**

EU-78-000-029-D

SN:0417

CHANGAN P201 MCA ESOF

1807110-DU02

03\_00\_01

2022-09-01

REPUESTO NUEVO

16-1029

 **BorgWarner**

44-50-000-358-A

CHANGAN P201

S10315 1807110-BU03



358A20980096

2098

*Handwritten signature*

PBT-GF30<