

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 28/09/2022 15:28:03 Prometido : 01/11/2022 00:00:00

Cliente : BRUNELLO VENTURI BARACHINI Ced/Rif : E-00924073-2

Tifs.: MOV (58) 04243383879

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T8NG602244 Motor: 15-36031282 Placa: A95DP6M

Kmts.: 46637 Fecha Venta: 17/05/2022 Color: VERDE Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T8NG602244

Asesor : WENDY ARIAS

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Repuestos

REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	WL1030HD20L	ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH 20L	6.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00

Mano de Obra

MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70

Atinables.

Asesor de Servicio o Garantía

Carlos Hidalgo

Aprobado por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 337

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 28/09/2022 15:28:03 Prometido : 01/11/2022 00:00:00

Cliente : BRUNELLO VENTURI BARACHINI Ced/Rif : E-00924073-2

Tifs.: MOV (58) 04243383879

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T8NG602244 Motor: 15-36031282 Placa: A95DP6M

Kmts.: 46637 Fecha Venta: 17/05/2022 Color: VERDE Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T8NG602244

Asesor : WENDY ARIAS

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Garantía Planta

Mano de Obra

MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70

T.O.T.

TOT	TOT-340	RECTF ASIENTOS/SERV RECTF CAMARA/ASENTAR VALVULAS/BAÑO QUIMI	1.00
-----	---------	--	------

Percepción del Cliente

VEHICULO BOTA ACEITE POR VARILLA DE MEDICION.
LUZ CHECK ENGINE Y AUXILIAR ENCENDIDA EN TABLERO

☆ LSCBBZ2T8NG602244 ☆

A. Linares
Asesor de Servicio o Garantía

Carlos Hidalgo
Aprobado por el cliente