

RECTIFICADORA

ISSABELLA MOTORS, C.A.



RIF.: J-40201354-0



Soluciones Integrales Para su Motor
Bloques, Cámaras, Cigüeñales
Repuestos Compra Venta

Reparación de todo tipo de Cámaras Automotrices y Diesel,
Cámaras Rotas, Asientos, Roscas; Cepillos y Guías Importadas

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CALIBRACIÓN DE CÁMARAS



HYUNDAI



Barquisimeto, 15 de diciembre de 2022

Sres. Inversiones Multinacional C.A
Sres. Gerencia General
Gerencia Servicios
Jefe de Taller

INFORME DIAGNÓSTICO CIGÜEÑAL DE MOTOR KAICENE F70 DIESEL

- Medición De cigüeñal: se observa medidas en bielas 53,94 y 53,95; bancadas 63,00, 62,99 y 62,97.
- Se observa irregularidad, marcas visibles en la primera bancada.
- Sugiriendo hacer mecanizado en las partes irregulares
- Observación y diagnostico de la bocina estándar en la primera bancada, sujeto a revisión con su equipo de trabajo técnico considerando las medidas el fabricante.

Edgar Mogollón
C.I.V- 14.759.846
Gerente de Servicio

Bellalyn Cordero
C.I.V- 18.605.006
Administración

Rectificadora Issabella
MOTORS C.A.
RIF.: J-40201354-0