



Orden de Servicio Nro. S1 - 4260

Procedencia : Emisión : 16/12/2024 15:13:34 Prometido : 16/12/2024 17:00:00
Cliente : KERLYS OLIMAR MARQUEZ DAVILA Ced/Rif : V-20573724 Tlfs.: MOV (0414) 0817499 ,DOM (0414) 0817499
Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT
Carrocería: LS5A2ASE0PD914116 Motor: N3CT515855 Placa: AC255FL
Kmts.: 8478 Fecha Venta: 22/07/2023 Color: ROJO Año: 2023
Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tlfs.:

| Tipo | Código | Descripción | Cantidad |
|------|--------|-------------|----------|
|------|--------|-------------|----------|

Percepción del Cliente

REVISAR VIDRIO DE PUERTA DELANTERA DERECHA NO BAJA
REVISAR RUIDO EN LA PARTE DELANTERA DEL MOTOR CUANDO ESTA EN UNA SUBIDA Y VA AVANZAR
SUENA



Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente