


CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO


<p>REVISION PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 1 REVISION 1.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 1053</p> <p>440 Orden de reparación</p> <p>12/04/22 Fecha</p> <p> ANDINA MOTOR S. C. A. RIF: J-50084357-7</p> <p><i>[Signature]</i> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISION PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 2 REVISION 5.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 5209</p> <p>648 Orden de reparación</p> <p>09-06-22 Fecha</p> <p> ANDINA MOTOR S. C. A. RIF: J-50084357-7</p> <p><i>[Signature]</i> Firma y sello Concesionario</p>
---	---

<p>REVISION PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 3. REVISION 10.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 10035</p> <p>97 Orden de reparación</p> <p>19-03-22 Fecha</p> <p> ANDINA MOTOR S. C. A. RIF: J-50084357-7</p> <p><i>[Signature]</i> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISION PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 4 REVISION 15.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 15247</p> <p>1214 Orden de reparación</p> <p>16-10-22 Fecha</p> <p> ANDINA MOTOR S. C. A. RIF: J-50084357-7</p> <p><i>[Signature]</i> Firma y sello Concesionario</p>
---	--

ANDINA MOTOR'S, C.A. J-50084357-7 Página 1 de 1
SERV. | CHANGAN Fecha: 09/11/2022
Orden de Servicio No. 51 - 1239 Hora: 09:08 am
Procedencia: Garantía Planta Emisión: 07/11/2022 09:39:22 Prometido: 09/11/2022 10:00:00
Cliente: FRANCISCO MARIA FERNANDEZ LABARCA Codi/RIF: V-7778222 Tit.: MOV (0414) 7597361 / OFI (0414) 7467328
Modelo: F70 4X4 - KAIGENE: F70 4X4 Tlb.: MOV (0414) 7597361 / OFI (0414) 7467328
Carrocería: LSCBBZ2FSNG602329 Motor: 15-36031434 Placa: A07DP7K
Km/ta.: 16045 Fecha Venta: 23/03/2022 Color: GRIS Año: 2022
Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tls.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Requisitos			
REP	1207200ANA	VALVULA EGR CHANGAN F70	1.00
Mano de Obra			
MO	P20101168	VALVULA EGR CONTROLADA ELECTRONICAMENTE	1.00

Percepción del Cliente
VEHICULO PRESENTA LUZ DE MOTOR Y LUZ SVS ENCENDIDA
VEHICULO VIENE CON PERDIDA DE FUERZA
VEHICULO BOTA UN OLOR FUERTE POR EL TUBO DE ESCAPE



Asesor de Servicio o Garantía Aprobado por el cliente

1:16

CHANGAN VIGIA - VISITA

VCI-9030086421connected

Changan Passenger Vehicle > Fuel Vehicle > Hunter > Hunter_VM > EMS[Diesel VM_2.5T_EURO5] > **Diagnosis Data Version**

P04019B Air control system governor deviation below limit Current DTC

Freeze frame

Home Print Refresh Clear Return

