

KAISHI MOTORS, C.A
RIF: J-500694091

00000000263
ORDEN DE REPARACION PUBLICO

Número: **0000000263**
Nro Secuencia:
Fecha Apertura: 16-Nov-21 8:15:3
Fecha Entrega: 16-Nov-21 8:15:3
Cambio Hora Ent:

DATOS DEL VEHICULO

Placa: **A08AW0U** Kms: 9,983
Año: 2020 Color: BLANCO
Marca: CHANGAN
Combustible:
Modelo: KAICENE F70 4X2
Serial Carroceria: LSCBBZ2T6MG696252
Serial Motor: 15-35120641

CLIENTE

Nombre: **WILLIAM E SOTO RIVAS**
CI: V9704985 RIF: V097049854
Teléfonos:
E-Mail:
Direccion: 4TA ETAPA, TORRE 8, SAN DIEGO *Cjto Resd. la*
Persona Contacto *Abadía Aph. 852.*

HISTORICO DE SERVICIOS DEL CLIENTE

Fecha	Nro. Orden	Reporte del Cliente Presup	Reporte del Cliente Orden.Rep
0			REVISION DE 10.000 KMTS CON CAMBIO DE AVF. MANTENIMIENTO A LA VALVULA PCV.

REPUESTOS UTILIZADOS Y OTROS TRABAJOS

DESCRIPCION	CANT	PREC.U	TOTAL
FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CH	1	64.02	64,02
FILTRO DE ACEITE DIESEL CHANGAN	1	70.38	70,38
INCADIESEL CI4 15W40 PAILA 19 LIT	6	21.64	129,83
TOTAL REPUESTOS Y TOT			264,23


MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	40,38
037	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	13,46
513	MANTENIMIENTO A VALVULA PCV	53,84
TOTAL MANO DE OBRA		107,68


Sub Total: 371.91 IVA: 59.51 Total General: 431.42

INSPECCION ALREDEDOR DEL VEHICULO

CODIGO DEL DAÑO	TAMAÑO DEL DAÑO
1 DOBLADO	1 MENOS DE 5cm
2 ROTO	2 DE 6 A 10cms
3 CORTADO	3 DE 11 A 20 cms
4 PERFORADO	4 DE 21 A 30 cms
5 RAYADO	5 MAS DE 30 cms
6 GOLPEADO	6 REEMPLAZO DE PIEZA
7 DESCONCHADO	
8 SUCIO	
9 FALTANTE	
10 OTROS	



FUNCIONAMIENTO	SI/NO	ACCESORIOS	SI/NO
AJA		GATO	
REPRODUCTOR		TRIANGULO DE SEGURIDAD	
LUCES (BAJA / ALTA / ANTINEBLA / INTERMITENTE)		LLAVES DE NEUMATICOS	
LUCES INTERNAS		CAUCHO DE REPUESTO	
MANDO DE VOLANTE		ENCENDEDOR	
MANDO ELEVAVIDRIOS		ALFOMBRAS / BANDEJAS	
RETROVISORES ELECTRICOS		TAPA DE TANQUE	
ANTENA DE RADIO			
ESTRIBOS			
CORNETA			



La Empresa no se hace responsable por los objetos personales de valor almacenados dentro del vehículo

Cita Asignada
Confirmación
Técnico Kaishi Motors C.A

Autorización del Cliente

- Realizar las reparaciones y/o Mantenimiento según presupuesto anexo
- Realizar pruebas de carretera fuera del taller, requeridos por el Dpto. de Control de Calidad.
- Realizar cambios en el trabajo requerido en la Orden de Reparación Original, de acuerdo a los costos estimados de reparación y habiendo sido previamente informado.
- Realizar subcontratos de Reparación

Firma Propietario o Persona Autorizada

[Handwritten Signature]
7-9

Asesor de Servicio: WENDY ARIAS

HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

Desde el :
Hasta el : 18/07/2022

Serial Unidad LSCBBZ2T6MG696252 Cliente WILLIAM E SOTO RIVAS
Modelo KAICENE F70 4X2 Placas A08AW0U Color BLANCO

Ord Rep 0000000263 Factura 0000000511 Fecha 16/11/2021 Mecánico Kaishi Motors C.A Kms 9.983
Unidad sin instalacion de Kit filtro de linea de combustible.


Repuestos					Utilidad Bruta
Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	
33647	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CHANGAN F7	1.00	64.02	41.82	22.20
FILTROACEITEDIE	FILTRO DE ACEITE DIESEL CHANGAN F70	1.00	70.38	14.02	56.36
INCADIECI415W40	INCADIESEL CI4 15W40 PAILA 19 LITROS	6.00	129.83	96.96	32.87
Total Repuestos		8.00	264.23	152.80	111.43
Operaciones de Taller					Utilidad Bruta
Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	
001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1.50	40.38	0.00	40.38
037	REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.50	13.46	0.00	13.46
513	MANTENIMIENTO A VALVULA PCV	2.00	53.84	0.00	53.84
Total Operaciones de Taller		4.00	107.68	0.00	107.68
Total Orden de Reparacion	0000000263		371.91	152.80	219.11
TOTAL GENERAL ORDENES DEL SERIAL			371.91	152.80	219.11

Conductor R: Giovanni Gilaterok 414 147 41 96

KAISHI MOTORS, C.A. J-50069409-1	ORDEN DE RECEPCIÓN DE SERVICIO		
	KAISHI MOTORS C.A. J-50114358-7 Av. 71 (Vía paralela a la av. Don Julio Centeno) entre calles este-oeste 101 y 102 local parcela nra. cmv-35 urb paq comercio San Diego.		

Nombre y Apellido: William Soto Rivas		C.I./RIF: V-097049854	Fecha de entrada: 18 7 22	Fecha de salida:	Hora:
Dirección y Ubicación: Av. Estrella, Torre 8, San Diego Conjunto Resd.		Telf. Habitación: 414 286 3277	Telf. Trabajo:		
Sociedad o Empresa: U.Ral 911 Murecey		Fecha de nacimiento: 416 027 9952	Técnico asignado: Freddy		
Correo Electrónico: W.soto05@gmail.com		Observaciones: Vehículo sucio,			

Placa: A08AWPU	Modelo: F-70	Año: 20	Color: Blanco	Serial VIN: LSCBB42TGM6 696252	Kms: 36.737	Fecha de venta: 16 8 21
Condiciones de la Orden:	<input type="checkbox"/> Filial	<input type="checkbox"/> Garantía	<input type="checkbox"/> Retorno	Especifique:		Batería S/N:
<input type="checkbox"/> Contado	<input type="checkbox"/> Crédito	<input type="checkbox"/> Interno	<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Otros		



Observaciones:

DETALLES DE DAÑO	ACCESORIOS	SIST. ELÉCTRICO	COMBUSTIBLE		
<input type="checkbox"/> Golpe <input type="checkbox"/> Suellto <input type="checkbox"/> Rayas <input type="checkbox"/> Desconchado <input type="checkbox"/> Vidrio roto <input type="checkbox"/> Falta montura <input type="checkbox"/> Falta faro <input type="checkbox"/> Faltan accesorios <input type="checkbox"/> Espejo roto	<input type="checkbox"/> Falla centro de copas <input type="checkbox"/> Falla emblema <input type="checkbox"/> Tapicería manchada <input type="checkbox"/> Cámara espejo retrovisor <input type="checkbox"/> Vehículo sucio <input type="checkbox"/> Falla perno rueda	<input type="checkbox"/> Alfombra delantera <input type="checkbox"/> Alfombra trasera <input type="checkbox"/> Gato <input type="checkbox"/> Radio reproductor <input type="checkbox"/> Antena de radio <input type="checkbox"/> Encendedor c. <input type="checkbox"/> Triángulo de seguridad <input type="checkbox"/> Alarma <input type="checkbox"/> Switich alarma	<input type="checkbox"/> Herramientas <input type="checkbox"/> Tapa de gasolina <input type="checkbox"/> Tapa de aceite <input type="checkbox"/> Tapa de liga de frenos <input type="checkbox"/> Caucha de repuesto	<input type="checkbox"/> Faros delanteros <input type="checkbox"/> Tablero <input type="checkbox"/> Luz cruce/emergencia <input type="checkbox"/> Stop <input type="checkbox"/> Vidrios eléctrico <input type="checkbox"/> Aire acondicionado <input type="checkbox"/> Luces antiniebla	 E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA SEGÚN EL CLIENTE

① Rev. Vehículo llegó en casa, No Enciende
(cliente informa que suena Foo al Intentar Prender)

② Batería Descargada o Dañada.

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL VEHÍCULO (ACCESORIOS, EQUIPAMIENTO, CONDICIONES, ETC.)

Autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él; en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo y a que permanezca mas de los tres (3) días señalados. El cliente acepta y conviene que la empresa no se hace responsable por daños o mal funcionamiento de otras partes del vehículo que no fueron autorizadas expresamente a reparar.

Nombre y Apellido: [Firma]	Nombre y Apellido: [Firma]	Descripción del Presupuesto:
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Presupuesto Inicial:
		Tiempo de entrega estimado:
		Autoriza:

* No Trae EL Libro de Cupones servicios, No Tiene la póliza de Garantía, se le pidió al chofer esos documentos.

* Solo Ha Hecho el servicio de 10.000 kms, (16-11-21) tenía (9983 kms)