

KAISHI MOTORS, C.A.

J-50069409-1

ORDEN DE REPARACION

SERVICIOS

Orden de Servicio Nro. SERV - 394

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 18/10/2022 07:54:37 Prometido : 18/10/2022 15:54:32

Cliente : BRUNELLO VENTURI BARACHINI Ced/Rif : E-00924073-2

Tifs.: MOV (58) 04243383879

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T9NG601958 Motor: 15-36031507 Placa: A67ED0G


Kmts.: 55327 Fecha Venta: 09/06/2022 Color: GRIS Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T9NG601958

Asesor : WENDY ARIAS

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
Repuestos			
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	WL1030HD20L	ACEITE SEMISINTETICO 10W30 VITALTECH 20L	6.00
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	AD-1020	SILICON MEGA GREY GRIS	1.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
Mano de Obra			
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70


Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

SERVICIOS

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 394

ANDREA LINARES

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 18/10/2022 07:54:37 Prometido : 18/10/2022 15:54:32

Cliente : BRUNELLO VENTURI BARACHINI Ced/Rif : E-00924073-2

Tifs.: MOV (58) 04243383879

Modelo : F704X2 - KAICENE F70 4X2

Carrocería: LSCBBZ2T9NG601958 Motor: 15-36031507 Placa: A67ED0G

Kmts.: 55327 Fecha Venta: 09/06/2022 Color: GRIS Año: 2022 Chasis: LSCBBZ2T9NG601958

Asesor : WENDY ARIAS

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<u>Garantía Planta</u>			
<u>Mano de Obra</u>			
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
<u>T.O.T.</u>			
TOT	TOT-340	RECTF ASIENTOS/SERV RECTF CAMARA/ASENTAR VALVULAS/BAÑO QUIMI	1.00

Percepción del Cliente -

UNIDAD CON CONSUMO DE ACEITE DE MOTOR CLIENTE INDICA ESTA POR DEBAJO DE LA GUIA.

★ LSCBBZ2T9NG601958 ★

A. Linares

Asesor de Servicio o Garantía

Carlos Hidalgo

Aprobado por el cliente