

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 07/10/2022 14:52:20 Prometido : 07/10/2022 22:52:17

Cliente : YASMIN ELISABETH JIMENEZ VARGAS Ced/Rif : V-15653557

Tifs.: MOV (0412) 5395531

Modelo : F704X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T3MG696516 Motor: 3MG696516 Placa: A43BD0J


Kmts.: 43022 Fecha Venta: 01/02/2022 Color: ROJO Año: 2021


Asesor : WENDY ARIAS

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b><u>Garantía Planta</u></b>			
<b>Repuestos</b>			
REP	1004012-RAA	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00
REP	1000000RAA	JGO DE EMPACADURA CHANGAN F70	1.00
REP	SCOOLOJ 05	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO (GALON)	3.00
REP	1004019RAA	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00
REP	F1012100RAA	FILTRO ACEITE CHANGAN F70	1.00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLO (50-14-15)	1.00
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4.00
REP	1002011RAAA	CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00
REP	1002031RAA	SHIM DE AJUSTE CAMISA DE CILIN DROS 0.15±0.012 MM	4.00
REP	818289	ACEITE 10W 30 VALVOLINE PREMIUM BLUE HEAVY DUTY SEMI SINTÉTI	6.00
<b>Mano de Obra</b>			
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTON	7.70
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0.70
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7.70

OBSERVACIONES:DC221126MRTRC7310

  
Asesor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. SERV - 363

Fecha: 28/11/2022

Hora: 11:25 am

ANDREA LINARES

cedencia: Garantía Planta

Emisión: 07/10/2022 14:52:20 Prometido: 07/10/2022 22:52:17

ente: YASMIN ELISABETH JIMENEZ VARGAS Ced/Rif: V-15653557

Tífs.: MOV (0412) 5395531

delo: F704X4 - KAICENE F70 4X4

rocería: LSCBBZ2T3MG696516 Motor: 3MG696516 Placa: A43BD0J

s.: 43022 Fecha Venta: 01/02/2022 Color: ROJO Año: 2021

or: WENDY ARIAS


Tífs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Garantía Planta</b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0.40
MO	P20101038	TAPA DE LA CAMARA DE VALVULAS	0.70
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7.00
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3.20
MO	P20101004	CAMBIO DE PISTONES	7.70
<b>T.O.T.</b>			
TOT	TOT-340	RECTF ASIENTOS/SERV RECTF CAMARA/ASENTAR VALVULAS/BAÑO QUIMI	1.00

Percepción del Cliente

FALLA EN VEHICULO, TARDA PARA ENCENDER EN LAS MAÑANAS Y PIERDE POTENCIA

OBSERVACIONES:DC221126MRTRC7310

  
Asesor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente

