

GALEONE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A46AU2T
TRUJILLO



A central digital display showing a car icon with an open door and the text "Puerta abierta". Below the icon, the odometer reading "15744 km" is displayed. The display also features several icons at the top: a square, a car with a door open, a triangle, and a gear.



(P)

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T7MG697457

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max. net power: 93kW

Total mass: 3120kg

Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-16

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1298

Página 1 de 1

Fecha: 22/11/2022

Hora: 03:21 pm

ARIANNIS YERAIDA ALI

Procedencia :

Emisión : 18/11/2022 16:31:35 Prometido : 18/11/2022 17:00:00

Cliente : ATAMAICA GERMANIA CONTRERAS CAMACHO Ced/Rif : V-1490 Tifs.: MOV (0424) 7077451 , OFI (0275) 8815531

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T7MG697457 Motor: 15-36022265 Placa: A46AU2T

Kmts.: 15744 Fecha Venta: 24/11/2021 Color: GRIS Año: 2021

Asesor : ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO


Tifs.:


Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

VEHICULO CUESTA PARA PRENDE REVISAR




Asesor de Servicio o Garantía


Aprobado por el cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 24 / 11 / 2021

Nombre del cliente: Ataucica Germania Contreras Casuacho

Dirección: VDA. Vereda 5 Casa N° 05 Urb. Carabobo El Vigia Edo. Merida Zona Postal 5145

Teléfono Celular: 0424-7077451


Teléfono Fijo: _____

Modelo del Vehículo: Kaicue T70 - 4x4

VIN: LSCBB22T7MG697M57

Placa del Vehículo: A46AU2T

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.



ANDINA
MOTOR'S C.A.

RIF J-50084357 7

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1198

Orden de reparación

27/12/21
Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4598

Orden de reparación

361
16/03/22
Fecha



Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.508

9/6
Orden de reparación

2008-11
Fecha

Firma y Sello Concesionario



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.


CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25.262

1226
Orden de reparación

03-11-22
Fecha

Firma y Sello Concesionario



AUTOOL
2022-11-21 14:56
VIN:

Resultado prueba batería

Tension: 10.64 V
Bate. Energia 0 %
Establece 680 A(CCA)
Valor actual: 7 A(CCA)
Resistencia: 339.5 mΩ
Vida: 0 %
Resultado: dano
Tipo de equipo: BT-760

AUTOOL
2022-11-21 14:56
VIN:

Resultado prueba batería

Tension: 10.64 V
Bate. Energia 0 %
Establece 680 A(CCA)
Valor actual: 7 A(CCA)
Resistencia: 339.5 mΩ
Vida: 0 %
Resultado: dano
Tipo de equipo: BT-760

MADE IN CHINA



6-QW-90(680)

12V 90Ah 680CCA

3703010-BU51

INDICATOR



OK



CHARGE



REPLACE

MFR.: Camel Group
ADD.: 68Shenzhen A



RECYCLE



ATANAICD

ATANAICD

1818D10A0036