



CHANGAN AUTO

A U T O
BENGALE C.A.
J-502181822

AV FRANCISCO DE MIRANDA LOCAL NRO S/N, PB
URB LOS PALOS GRANDES CARACAS (CHACAO)
MIRANDA ZONA POSTAL 1064
E-mail: auto.bengala@gmail.com

Nº DE CONTROL
00- 000173

FORMA LIBRE
FACTURA Nro. 00173

Fecha de Emisión: 07/02/2023

Nombre(s) y Apellidos(s) o Razon Social:

MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.

C.I.:

RIF: **J-500250495**

Domicilio Fiscal:

CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N

CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA. ESTADO YARACUY

Teléfono: (0424) 432.26.39

Código	Descripción	Cant.	Prec. Unit. (USD)	Total (USD)
4133110-BE101	STOP TRASERO II LH CS15	1,00	39,60	39,60
CS1504088	MANO DE OBRA	0,70	12,00	8,40

Tasa de cambio aplicada 1 Bs./USD según la tasa del BCV al 07/02/2023 PROV. Nro. 0071 = **23,1480**

Subtotal Bs.:	1.111,10	Subtotal USD:	48,00
Monto Exento Bs.:	0,00	Monto Exento USD:	0,00
Base Imponible IVA (16,00 %) Bs.:	1.111,10	Base Imponible IVA (16,00 %) USD:	48,00
IVA 16,00 % Bs.:	177,78	IVA 16,00 % USD:	7,68
Base Imponible IGTF (3,00 %) Bs.:	0,00	Base Imponible IGTF (3,00 %) USD:	0,00
IGTF 3,00 % Bs.:	0,00	IGTF 3,00 % USD:	0,00
Total neto factura Bs.:	1.288,88	Total neto factura USD:	55,68
Monto total a pagar Bs.:	1.288,88	Monto total a pagar USD:	55,68

Gerente: _____

Cliente: _____

RELACION DE GARANTIA CHSM003 / SRG 500000000363 / PLACA AB677TR

A los efectos previstos en el Art. 13 de la PA-0071 Nro. SNAT/2011/0071 se expresan los montos de la factura en Bs. considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs./USD segun Res. #19-05-01 (Gaceta Oficial Nro. 41.624 02-05-2019)



Elaborado por: **IMPRESORA ANDI, C.A.** - RIF: J-30742291-2
Calle El Mamón # 80 - Campo Alegre - Maracay - Estado Aragua
Telf.: (0243) 235.11.38 - E-mail: impresora.andi@gmail.com

No. de Providencia **SENIAT/10/00146**
de fecha **06/02/2008**
Región Central

Cantidad: **10 Blocks**
Fecha de Elaboración:
05/05/2022

No. de Control desde el
Nº 00-000001 hasta el **Nº 00-000500**
Papel Bond - Original y dos copias

**ESTE DOCUMENTO
VA SIN TACHADURAS
NI ENMENDADURAS**

ORIGINAL - CLIENTE



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB677TR		20222311-23	ALBERTO LUIS MATHEUS ROJAS	27569589	500000000363
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2022-12-01	37	AV. PRINCIPAL DE LOS NARANJOS, JRB VILLA DE CAMPO CARACAS EL HATILLO	DC221216RMRC3375
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE4PD910455	2022-12-16	-		04127006309	2022-12-16
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
AUTOS BENGALA, C.A			CHSM003		
Descripción de la Falla					
SE PUDO VERIFICAR QUE SE FILTRA EL AGUA EEN STOP DE COMPUERTA SE REQUIERE SU REEMPLAZO					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	4133110-BE101		R	STOP TRASERO II LH CS15	1.00	39.60	39.60
2	CS1504088		M	CONJUNTO DE LUCES TRASERAS COMBINADAS II (DERECHA)	0.70	12.00	08.40
SUMATORIA TOTAL							48.00

<p>SRG</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <p>* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.</p> <p>* Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.</p> <p>Aceptado:</p> <p style="text-align: center;">FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>_____ Gerente de Servicio</p> <p>_____ Gte. de Administración</p> <p style="text-align: right;">Gerente Repuestos 2022-12-01</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Registro en el Sistema</p>	<p style="text-align: center;">500000000363</p> <p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN</p> <p>CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin.</p> <p style="text-align: center;">ACEPTADO Y FIRMADO:</p> <p style="text-align: center;">_____ FECHA DE SALIDA:</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Mano de Obra</td> <td style="text-align: right;">08.40</td> </tr> <tr> <td>Total Repuestos</td> <td style="text-align: right;">39.60</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Gastos</td> <td style="text-align: right;">00.00</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">48.00</td> </tr> <tr> <td>Impuesto</td> <td style="text-align: right;">07.68</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td style="text-align: right;">55.68</td> </tr> </table>	Total Mano de Obra	08.40	Total Repuestos	39.60	Total Otros Gastos	00.00	Sub-Total	48.00	Impuesto	07.68	Total General	55.68
Total Mano de Obra	08.40													
Total Repuestos	39.60													
Total Otros Gastos	00.00													
Sub-Total	48.00													
Impuesto	07.68													
Total General	55.68													