



ANDINA
MOTOR S. C. A.
RIF. J-50084357-7

FORMA LIBRE
Nº. DE CONTROL

00-003976

Av. Bolívar Local antiguo Local Automotriz Nro. P/B Sector Sur América El Vigía, Estado Mérida
Teléfonos: 0275 - 881 20 06 / 881 06 00 E-mail: changanelvigia@gmail.com

SERV. | CHANGAN

FACTURA Nro. 0000003682

Condición de Pago: Crédito

Emisión: 23/05/2023

Vencimiento: 23/05/2023

Días Crédito: 0

Nombre y Apellido ó Razón Social: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

C/Rif: J-50025049-5

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NRO. S/N CASERIO LAS PIEDRAS, YARITAGUA, ARÍSTIDES BASTIDAS, YARACUY, VENEZUELA.

Teléfonos: OFI (0424) 5322639 ,MOV (0424) 5322639

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
REP	Repuesto	1,00	12.100,36	12.100,36
MO	Mano de Obra	1,00	374,48	374,48
Tasa de cambio aplicada 1 BS/USD = 26,0055 según la tasa del BCV al 23-05-2023, PROV Nro. 0071				
Subtotal USD:		479,70	Subtotal BS:	12.474,84
Monto Exento USD:		0,00	Monto Exento BS:	0,00
Base Imponible IVA (16,00%) USD:		479,70	Base Imponible IVA (16,00%) BS:	12.474,84
IVA 16,00% USD:		76,75	IVA 16,00% BS:	1.995,97
Total Neto Factura USD:		556,45	Total Neto Factura BS:	14.470,81
Base Imponible IGTF (3%) USD:		0,00	Base Imponible IGTF (3%) BS:	0,00
IGTF 3% USD:		0,00	IGTF 3% BS:	0,00
Monto Total a Pagar USD:		556,45	Monto Total a Pagar BS:	14.470,81

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA BS CON 81/100 CENTIMOS

RG500000001741



ORIGINAL BLANCO CLIENTE

GRAFICAS BENCARDINO C.A. RIF. J-31531235-2 - Av. Bolívar Local 1023 Sector Sur América - El Vigía - Edo. Mérida
Telf.: (0275) 881.43.63 Providencia No. Serial 05/01203 del 26/10/2011 - REGIÓN LOS ANDES
FORMA LIBRE Nº. DE CONTROL DESDE EL Nº 00-003651 HASTA EL Nº 00-004150 - Fecha de Emisión 03-04-2023



Placa	AC074AR	N° Placa	20221012-10	Nombre del Cliente	ANTONIO FARIAS DE OLIVEIRA	N° Cédula Identidad - RIF	V-13790548
Modelo Vehículo	CS15	Año del Modelo	2023	Kilometraje	652	Dirección	AV. PERIMETRAL JOHAN SANTANA EDIF DEL VALLE PISO PB LOCAL 1 SECTOR E
VIN - Serial Completo	LSSA3DSE4PD910777	Fecha de Salida	2023-05-22	Estado	0414-737383	Teléfonos	
Concesionario	ANDINA MOTORS CA	Fecha Via	2022-12-10	Código	CHAM006	Código (s) Técnico (s)	
Descripción de la Falla	Se revisó el sistema de carga, el cual se observa 12.01 voltios con el vehículo apagado, al encender el motor el voltaje baja a 11.72 voltios, se revisó el cable positivo principal del alternador no llegaba 12 voltios, al intentar desconectar el borne positivo de la batería se observó que el cable que alimenta el motor de arranque estaba sin ajustar (flojo), produciendo alta resistencia al encender el motor, se revisó el fusible de 150 Amp que se encuentra en el borne positivo de la batería, el cual está fundido, se reemplazó el fusible de 150 Amp, se ajustó el cable del motor de arranque, se procedió a encender el motor del vehículo observando disminución del voltaje. Luego de verificar los puntos expuestos en el reporte, podemos concluir que la condición reportada es producto del falso contacto del terminal positivo del motor de arranque en el borne de la batería, originando mal funcionamiento en el sistema eléctrico del vehículo alejando el alternador y fundiendo el fusible de 150 Amp de protección. Cabe destacar que este diagnóstico fue realizado en conjunto con el Sr. Heriberto González, Representante de Servicio Técnico MDV Unidad paralizada por alternador Pedido a MDV Nro. 136						

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1501075		M	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL	1,20	12,00	14,40
2	F-150 AMP		R	FUSIBLE 150 AMP CHANGAN F70	07,70	07,70	07,70
3	3701010-106		R	ALTERNADOR CS15	1,00	457,60	457,60
SUMATORIA TOTAL							479,70

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE:

- Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
- Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario.

Aceptado:

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:

Gerente de Servicio: Fecha de Registro en el Sistema: 2022-12-10

Gerente de Administración:

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION

CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Política de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO:

FECHA DE SERVICIO: 2023/05/23

Total Mano de Obra
Total Repuestos
Total Otros Gastos
Sub-Total
Impuesto
Total General

14,40
465,30
00,00
479,70
76,75
556,45



BJ: 12.5144.84