

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2T5NG602296

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A

Rated power 93kW

Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2021-04-28


Seats 5



Central digital display area showing a car icon with an open door, the text "Puerta abierta", and a warning triangle icon.

000 13054 km









BU01	BASE 2 ESTRIBO IZQ/DER CHANGAN F7	2,00	0,00	20,38	
BU01	BASE 3 ESTRIBO IZQ/DER CHANGAN F7	2,00	0,00	20,38	
	CAJON PROTECTOR DE CAJA CARGA C	7,00	7,00	1.521,62	10,6
8-BU01	FILTRO DE AIRE DE MOTOR CHANGAN F	6,00	0,00	147,84	8
FILTRO DIESEL	FILTRO DE ACEITE F70	1,00	1,00		


REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 1  
**REVISION 1.000 KM.**

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.107

558  
Orden de reparación

17/05/22  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 2  
**REVISION 5.000 KM.**

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5.080

856.  
Orden de reparación

03/08/22  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

\*\*\*\*\*


REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 3.  
**REVISION 10.000 KM.**

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 9472

1097  
Orden de reparación

30/09/22  
Fecha

  
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO  
CUPÓN 4  
**REVISION 15.000 KM.**

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

1,00 0,00 540,34 345,34  
1,00 0,00 540,12 540,12

ANDINA MOTOR'S, C.A.  
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 10/12/2022  
Hora: 01:01 pm  
NUMAANTONIO BOSCA

Orden de Servicio Nro. S1 - 1393

Procedencia : Emisión : 10/12/2022 08:39:11 Prometido : 10/12/2022 19:00:00

Cliente : AGROPA, C.A Ced/Rif : J-41259498-2 Tifs.: MOV (0212) 6629554 ,OFI (0212) 6629554

Modelo : F70 4X4 - KAICENE F70 4X4  
Carrocería: LSCBBZ2T5NG602296 Motor: 15-36031269 Placa: A56DO7K  
Kmts.: 13054 Fecha Venta: 25/04/2022 Color: AZUL Año: 2022


Asesor : NUMA ANTONIO BOSCA RONDÓN Tifs.:

Tipo Código Descripción Cantidad GARANTIA PLANTA


Percepción del Cliente

LUEGO DE ENCENDER LA UNIDAD SE APAGA, CUESTA PARA ENCENDER

☆ LSCBBZ2T5NG602296 ☆



  
Asesor de Servicio o Garantía

  
Aprobado por el cliente