

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

A34BA1N

MONAGAS



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T6MG697434

Trademark: CHANA Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW

Total mass: 3120kg Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-16



Central digital display showing a car icon with an open door, the text "Puerta abierta", and the odometer reading "ODO 40400 km". Above the display are icons for a car, a warning triangle, and a gear. Below the display is a gear shift indicator with positions C, N, E, and F.



REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 21.285

527
Orden de reparación

07/05/22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25.346

713
Orden de reparación

23-06-22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 29.723

796
Orden de reparación

18-07-22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 35.509

1003
Orden de reparación

05-09-22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPON 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1036

Orden de reparación

15-11-21
Fecha


Firma y sello Concesionario


REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5609

Orden de reparación

219
20/12/21
Fecha


Firma y sello Concesionario


REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.936

Orden de reparación

309
15-02-22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.716

Orden de reparación

377
24-03-22
Fecha


Firma y sello Concesionario

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 01-11-2021

Nombre del cliente: Luis Alejandro Peña Moreno


Dirección: Av. 2 con calle 2 urb. Los corrales casa nro 44 Mérida

Teléfono Celular: 0414-7468300 Teléfono Fijo: _____


Modelo del Vehículo: Maicene F70 4x4 VIN: LSEBBZ2TG6MGG97434

Placa del Vehículo: A34BA1N

Firma del Cliente.



Sello y firma del Concesionario Vendedor.





ANDINA
MOTOR'S. C. A.

RIF J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION
Orden de Servicio Nro. S1 - 1223

Procedencia: Cliente Emisión: 01/11/2022 10:34:28 Prometido: 18/11/2022 17:00:00

Cliente: LUIS ALEJANDRO PEÑA MORENO Ced/Rif: V-26052166 Tifs: MOV (0414) 7468300 OFI (0414) 7468300

Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4

Carrocería: LSCBBZ2T6MG697434 Motor: 15-36022481 Placa: A34BA1N


Kmts: 40400 Fecha Venta: 01/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021

Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO Tifs:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Cliente			
Repuestos			
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1,00
T.O.T.			
TOT	TOT0000030	MANT. A CÁMARA, LAVADO QUÍMICO, CAMBIO SELLOS	1,00
Paquete			
		P0007 - REPARACION DE MOTOR POR ANILLOS	1,00
REP	3541100RAA	BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70	1,00
REP	1002011RAAA	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	1005260RAA	ENSAMBLE CENTRAL DE BANCADA F70	3,00
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO	6,00
REP	1005100RAA	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70	1,00
	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
MO	P20101026	CUBIERTA DE CADENA	3,20
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,70
REP	1002032RAA	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4,00
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
MO	P20101016	CIGUEÑAL	7,70
MO	P20101021	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3,10
REP	1004018ANA	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8,00
REP	1000000RAA	JUEGO DE EMPAQUE F70	1,00
MO	P20101034	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1,00
REP	75100	JUNTA LIQUIDA PARA MOTORES (SILICON GRIS)	1,00
MO	P20101004	PISTÓN	7,70
REP	1004060ANA	PISTON STD CHANGAN F70	4,00
REP	14231000025	REFRIGERANTE ROJO GALÓN	3,00
MO	P20101028	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0,80
MO	CH31	CAMBIAR REFRIGERANTE	0,70
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,70
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70	1,00
	CH27	CAMBIAR EL ACEITE	0,40
REP	1011100RAA	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1,00
REP	J1005201RAA	JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL CHANGAN F70	1,00
REP	PJ201005-0101	JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) CHANGAN F70	1,00

Percepción del Cliente

VEHICULO LLEGO EN GRUA
VEHICULO PERDIO FUERZA Y BOTO ACEITE EN LA PARTE DELANTERA NO PRENDE



R - RAYADO



Asesor de Servicio o Garantía



Aprobado por el cliente





零件号: 1014200A41
批次号: 20211207
E415
宁波自捷达电器有限公司

















