



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
A78BD0J
GUARICO



A central digital display with a white border. At the top, it shows icons for a door, a car, a triangle, and a gear. The main text reads "Puerta abierta" (Door open) above a car icon with an open door. Below the icon, it shows "000 33353 km".













A

JE4D25Q5A

☆15-35112823☆























REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GUARICO
A78BD0J
GUARICO



Historia de la Unidad

Marca	Modelo	Año	Placa	VIN	<input checked="" type="radio"/> Renglon	<input checked="" type="radio"/> Grupo	Todo	Post Vta
CHANGAN	KAICENE F704X4 - KAICENE F704X4 (G)	2021	A78BD0J	LSCBBZ2T5MG696615	<input type="radio"/> Notas	<input type="radio"/> Cia		

Lista de Ordenes de Servicio de la Unidad

Tipo	Código	Descripción	Cant.	Modalidad	Mecánico
------	--------	-------------	-------	-----------	----------

MECANICA - O/S: No: 1204 Apertura: 03/10/2022 Cierre: 01/11/2022 Km: 33,000 Horómetro: 0 Asesor: MONICA GUTIERREZ

Req.: CLIENTE MANIFIESTA VEHICULO NO ENCIENDE LLEGO EN GRUA, Correc:
REALIZO REEMPLAZO DE TUBO DE RETORNO DE INYECTORE POR REVISION PREVIA DE ELLOS

REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F70	1.00	Cliente	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70	1.00	Cliente	
REP	1118300ANB	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00	Cliente	
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	Cliente	
REP	FL-ACE-000008	ACEITE 15W40 RIMULA R4 (DIESEL)	6.00	Cliente	
REP	BAT-DUR-271200	BATERIA DURACELL 27-1200	1.00	Cliente	
MO	01	INSPECCION TECNICA	2.50	Cliente	DEVIS QUERALES
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	20.00	Cliente	DEVIS QUERALES

MECANICA - O/S: No: 745 Apertura: 05/08/2022 Cierre: 05/08/2022 Km: 29,018 Horómetro: 0 Asesor: MONICA GUTIERREZ

Req.: REEMPLAZO SENSOR DPF Correc:

REP	1205013ANA	SENSOR DE PARTICULAS DPF CHANGAN F70	1.00	Cliente	
MO	21	MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	2.00	Cliente	DEVIS QUERALES

MECANICA - O/S: No: 742 Apertura: 05/08/2022 Cierre: 05/08/2022 Km: 29,016 Horómetro: 0 Asesor: MONICA GUTIERREZ

Req.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS / CLIENTE MANIFIESTA LUZ DE Correc:
MOTOR ENCENDIDA Y ESTA GOBERNADA NO AVANZA REALIZAR SCANNER

REP	33472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F70	1.00	Cliente	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70	1.00	Cliente	
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	Cliente	