

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1905

Página 1 de 1

Fecha: 09/01/2023

Hora: 09:18 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia :

Emisión : 09/01/2023 09:10:14 Prometido : 09/01/2023 17:10:05

Cliente : CARLOS MANUEL VIÑA BRITO Ced/Rif : V-12008403

Tifs.: MOV (0414) 5053689

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE3ND919453 Motor: M3CT536088 Placa: AB357UR

Kmts.: 14580 Fecha Venta: 12/05/2022 Color: ROJO Año: 2022


Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: OFI () 0424-5321072

Tipo Código Descripción Cantidad GARANTIA PLANTA

Percepción del Cliente -

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	1,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MACACINT	Bueno	0,00

OBSERVACIONES: CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente