



Jonatan Mayora

para GERENCIA, RICHARD, garantia, dorianny, mí, Monica, Miguel, Maria ▾

lun, 9 ene, 14:31 (hace 18 horas)



Responder



Buenas tardes

Se autoriza reemplazar la EGR ya que el cliente cumplió con todos sus mitos.



El lun, 9 ene 2023 a las 12:17, GERENCIA POSTVENTA (<gtepostventa.changanbqto@gmail.com>) escribió:

Buen día anexo historial de mantenimiento del vehículo a nombre de Tubos Y perfiles, el cual requiere reemplazar válvula EGR (se está realizando la actualización del software) presenta un mantenimiento excedido.

HISTORIAL TUBOS Y PERFILES				
	SERVICIO	KMS REALIZADO	FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE	DIAGNOSTICO
Placa: AN88AHN Modelo: KAICENE F70 484 Kms. Actual 21.005	5.000	4.500		
	10.000	10.400		
	15.000	15.184		
	20.000	21.005		
	25.000			
	30.000		GARANTIA ACTUALIZACION DE SOFTWARE	VALVULA EGR FILTRANDO
	35.000			
	40.000			
	45.000			
	50.000			
	55.000			
	60.000			

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.