



HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T5MG697425

Trademark: CHANA Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max.net power: 93kW


Total mass: 3120kg Seats: 5

Manufacture date: 2021-03-16



Samsung Triple camera

Tomada con mi Galaxy A50



Samsung Triple camera
Tomada com o Galaxy A5



Samsung Triple camera
Tomada con mi Galaxy A50



Samsung Triple camera

Tomada con mi Galaxy A50



Samsung Triple camera
Tomada con mi Galaxy A50

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 01/11/2021

Nombre del cliente: Inversiones Lacteas San Simon, C.A J-41257799-9

Dirección: Ay. Kilometro 52 Sector San Rafael del Guayabo Casa Caserio San Rafael del Guayabo Santa Barbara

Teléfono Celular: 0414-6486873

Teléfono Fijo: _____

Modelo del Vehículo: Kaicene T70 MXM

VIN: LSCBB22T5MG697425

Placa del Vehículo: AMGAUHT

Firma del Cliente.

Sello y firma del Concesionario Vendedor.



ANDINA
MOTOR'S, C. A.

RIF J-50084357-7

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

**REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.**

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1.210 .

Orden de reparación



**ANDINA
MOTOR'S. C. A.**

RIF J/50084357-7

09/12/21

Fecha

Firma y sello Concesionario

[Handwritten signature]

**REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.**

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5318

Orden de reparación

216



**ANDINA
MOTOR'S. C. A.**

RIF J/50084357-7

17/12/21

Fecha

Firma y sello Concesionario

[Handwritten signature]

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10.494.




ANDINA
MOTOR'S. C. A.
RIF J-50084357-7

287.

Orden de reparación

01/02/22

Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 15.904.


314

Orden de reparación

17/02/22

Fecha



ANDINA
MOTOR'S. C. A.
RIF J-50084357-7


Firma y sello Concesionario

lizar las reparaciones y/o Manteni...

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 18.255

351
Orden de reparación



08/03/22
Fecha


[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25100

486
Orden de reparación



28/04/22
Fecha

[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 29.030 .




ANDINA
MOTOR'S. C. A.

RIF J-50084357-7

566 .

Orden de reparación

14/05/22
Fecha


Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 35.709

820

Orden de reparación

25-07-22
Fecha



ANDINA
MOTOR'S. C. A.
RIF J-50084357-7

Firma y sello Concesionario



BOSCH

VCI-9030086421 connected

» Changan Passenger Vehicle » Fuel Vehicle » Hunter » Hunter_VM » EMS[Diesel VM_2.5T_EURO5] » Diagnosis Data Version

CHANGAN US

P04019B Air control system governor deviation below limit History DTC

 Freeze frame

P213A13 Open load error for EGRVlv H-Bridge powerstage Current DTC

 Freeze frame

P040612 SRC high for EVRVlv position sensor value Current DTC

 Freeze frame



Home



Print



Refresh



Clear



Return

ANDINA MOTOR'S, C.A.

AV.BOLÍVAR LOCAL ANTIGUO LOCAL AUTOMOTRIZ NRO P/B SECTOR SUR
AMERICA,EL VIGIA,ALBERTO ADRIANI,MERIDA,VENEZUELA.

NIT: 0000000000

RIF: J-50084357-7

Tifs.: OFI (0275) 8810608 ,MOV (0275) 8810608

No. de Ordenes Históricas
Relacionadas

FECHA DE APERTURA: 29/07/2022

FECHA DE CIERRE:

DATOS DEL VEHICULO

MODELO: KAICENE F70 4X4

SERIAL: LSCBBZ2T5MG697425 FECHA DE VENTA: 01/11/2021

AÑO: 2021

PLACA: A46AU4T

COLOR: BLANCO

MOTOR: 15-36022312

KILOMETRAJE: 35709

CONCESIONARIO VENDEDOR ANDINA MOTORS

DATOS DEL CLIENTE

Entrada Salida

NOMBRE Y APELLIDO: INVERSIONES LACTEAS SAN SIMON, C.A

RIF / CEDULA: J-41257799-9

CIUDAD: EL VIGIA

DIRECCION: AV KILOMETRO 52 SECTOR SAN RAFAEL DEL
GUAYABO ,SANTA
BARBARA,COLÓN,ZULIA,VENEZUELA.

TELEFONO: OFI (0275) 9800040 ,MOV (0414) 6486873

QUEJA REPORTADA POR EL CLIENTEVEHICULO PRESENTA LUZ DE MOTOR Y SVS ENCENDIDA EN TABLERO
VEHICULO PRESENTA CONSUMO DE ACEITE Y PIERDE FUERZA**CAUSA****REPARACION**

Total Repuestos y M/O + T.O.T.

0.00

Condiciones: Por la Presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuesto a materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo o artículos dejados en él. En Caso de fuego, robo ó cualquier otra causa fuera de su control así como por cualquiera demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de los mismos. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por él. conduzcan el vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

Firma del Cliente

Firma de la Persona Autorizada
en caso de que la Unidad no sea
retirada por el Cliente