



CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 1409

Página 1 de 1
Fecha: 17/01/2023
Hora: 01:19 pm

SULEYKA DEL CARMEN

Procedencia:

Emisión: 04/01/2023 13:55:24 Prometido: 04/01/2023 21:55:20

Tifs.: MOV (0412) 1200156

Cliente: JOSE CONTRERAS GUERRERO Ced/Rif: V-9334248

Modelo: F704X4 - KAICENE F704X4

Fabricación: LSCBBZ2T2NG602434 Carrocería: LSCBBZ2T2NG602434 Motor: 15-36031176 Placa: A56ED1G


Kmts.: 25340 Fecha Venta: 07/06/2022 Color: BLANCO Año: 2022

Asesor: SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

REV, NO MARCA INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHA



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGNET	Bueno	0,00

BATERIA

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fecha de Venta: 07-06-2022
Nombre del cliente: José Victoriano Contreras Guerrero
Dirección: Calle Nembre av. 8 y 10 casa parque rosa vieja mo B urb. Alvarados del Sol Maracaibo Zulia.
Teléfono Celular: 0424-6129690 Teléfono Fijo: _____
Modelo del Vehículo: Kia Picnic F70 4x4 VIN: 28CB822T2NG602434
Serial de Motor: 15-36031176 Placa del Vehículo: A56ED19

Firma del Cliente.

Sello y firma del Concesionario Vendedor.



ANDINA
MOTOR S. C. A.

RIF. J-50084357-7

CUPONES DE CONTROL DE LAS REVISIONES DE SERVICIO

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 1532

665
Orden de reparación

20-06-22
Fecha

CHONGONG S.A.
RIF. J-50084357-7

Korelys
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 5.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 5039

806
Orden de reparación


21-07-22
Fecha

ANDINA
MOTOR S. C. A.
RIF. J-50084357-7
Firma y sello Concesionario

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 3. REVISION 10.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: <u>9.414</u></p> <p><u>9/16</u> Orden de reparación</p> <p><u>19/08/22</u> Fecha</p> <p>INDINA MOTORS C.A. RIF J-50084357-7 Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 4 REVISION 15.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: <u>17.643</u></p> <p><u>11/37</u> Orden de reparación</p> <p><u>20/10/20</u> Fecha</p> <p>INDINA MOTORS C.A. RIF J-50084357-7 Firma y sello Concesionario</p>
---	--

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 5 REVISION 20.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: <u>22.498.</u></p> <p><u>12/13</u> Orden de reparación</p> <p><u>12-12-22</u> Fecha</p> <p>CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099 Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 6 REVISION 25.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE:</p> <p>Orden de reparación</p> <p>Fecha</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>
--	--

MEDIDAS EN EL SENSOR NUEVO



MEDIDAS EN EL SENSOR DAÑADO



Se realizó prueba de resistencia en el sensor y se evidenció que está dañado ya que marca una resistencia fuera del parámetro.

