

**Hong Kong Motors C.A.**

Orden N° \_\_\_\_\_  
 Cliente Gerson Delgado C.I. / RIF V-12970207  
 Telefono \_\_\_\_\_ Modelo Kaicene V-70 Placa A58D01K  
 Año 2022 kms 23693 SERIAL VIN T8NG602330  
 FECHA 02/12/2022

**Actualización Ecu**

MOTOR	
BATERIA:	original
VARILLA ACEITE MOTOR	X
VARILLA ACEITE CAJA	
TAPA RADIADOR	
TAPA ACEITE MOTOR	X
TAPA TUBERIAS A/A	X
TAPA FUSIBLES	X
TAPA EMBELLECEDORA	X
TAPA PROTECTOR BATERIA	X
TAPA RECIPIENTE L/P	X
TAPA RESERVORIO AGUA	X
PETO	X


INTERIOR DEL VEHICULO			
TAPA SOL	X	ROCIADOR L/P	X
PORTA LENTES	X	LUCES	X
ESPEJO RETROVISOR	X	CORNETA PITO	X
LUCES DE TECHO	X	CANT. COMBUSTIBLE	F
TAPICERIA DE TECHO	X	CONTROL VIDRIOS	X
RELOJ	X	SEGUROS PUERTAS	X
RADIO REPRODUCTOR	X	MANILLAS PUERTAS	X
RADIO CD		ALFOMBRAS	X
ENCENDEDOR		TRANCA PALANCA	
A/A	X	CONTROL ALARMA	
CONTROL MANDO A/A	X	PLETINAS	
VENTANILLAS A/A	X		

MALETERA	
CAUCHO DE REPUESTO	X
GATO	X
LLAVE RUEDA	
CUÑA	
TRIANGULO	X
ALFOMBRA	
TAPA CUBRE CAUCHO	
EXTINTOR	

EXTERIOR DEL VEHICULO			
VIDRIO PARABRISA DEL.	X	MANILLAS DE PUERTAS	X
CEPILLOS L/P DEL.	X	PARRILLA TECHO	
FAROS DELANTEROS	X	TAPA GASOLINA	X
FAROS NEBLINA	X	CEPILLO L/P TRASERO	
PARRILLA	X	STOP	X
EMBLEMAS	X	ANTENA	X
ESPEJOS RETROVISORES	X	TAPA DE RIN	

OBSERVACIONES:

NOTA: La empresa no se hace responsable por objetos de valor dejados dentro del vehiculo



[Firma]  
ENTREGO CONFORME

[Firma]  
RECIBO CONFORME

[Firma]  
ASESOR