

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2255

Página 1 de 1
Fecha: 02/02/2023
Hora: 10:22 am
WILGOSDELINA SANCHEZ

Procedencia : Garantía Planta

Emisión : 02/02/2023 10:16:21

Prometido : 02/02/2023 18:16:15

Cliente : NAYIBE JEANNETTE SANCHEZ

Ced/Rif : V-10844695

Tifs.: MOV (0414) 5247495

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE0ND919488 Carrocería: LS5A2ASE0ND919488 Motor: M3CT530013 Placa: AB378UR

Kmts.: 5057 Fecha Venta: 25/07/2022 Color: NEGRO Año: 2022 Chasis: LS5A2ASE0ND919488


Asesor : WILGOSDELINA SANCHEZ

Tifs.: OFI () 0424-5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Mano de Obra			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30

Percepción del Cliente

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS

Wilgosedlina
Asesor de Servicio o Garantía

Jeannette
Aprobado por el cliente
Nayibe Sanchez