

ANDINA MOTOR'S, C.A.

AV.BOLÍVAR LOCAL ANTIGUO LOCAL AUTOMOTRIZ NRO P/B SECTOR SUR
AMERICA,EL VIGIA,ALBERTO ADRIANI,MERIDA,VENEZUELA.

NIT: 0000000000

RIF: J-50084357-7

Tifs.: OFI (0275) 8810608 ,MOV (0275) 8810608

No. de Ordenes Históricas
Relacionadas

FECHA DE APERTURA: 08/08/2022

FECHA DE CIERRE:

DATOS DEL VEHICULO

MODELO: KAICENE F70 4X4

SERIAL: LSCBBZ2T4MG696363 FECHA DE VENTA: 14/05/2021

AÑO: 2021

PLACA: A70AU9T

COLOR: AZUL

MOTOR: 15-35120924

KILOMETRAJE: 28472

CONCESIONARIO VENDEDOR ANDINA MOTORS

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE Y APELLIDO: DIMAS ENRIQUE URDANETA BASABE

RIF / CEDULA: V-3370908

CIUDAD: EL VIGIA

DIRECCION: CTRA SANTA BARBARA EL VIGIA SECTOR KM 7 QTA
HACIENDA SAN ANTONIO NRO S/N, SANTA
BARBARA, COLÓN, ZULIA, VENEZUELA.

TELEFONO: MOV (0424) 7631433 , DOM (0275) 5555430

QUEJA REPORTADA POR EL CLIENTE

REVISAR LUZ DE MOTOR

CAUSA**REPARACION****DESCRIPCION DE LA OPERACION LUEGO DEL ANALISIS DEL TECNICO**

<u>CODIGO DE OPERACION</u>	<u>OPERACION</u>	<u>TIEMPO DE LABOR</u>	<u>MONTO POR M/O</u>
P20101113	SENSOR DE OXIGENO	0.20	1.20
			1.20

<u>N/P REPUESTOS GM</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION PIEZA</u>	<u>COSTO POR PIEZA</u>
3611022ANA	1.00	SENSOR DE OXIGENO CHANGAN F70	198.00
			198.00

Total Repuestos y M/O + T.O.T.**199.20**

Condiciones: Por la Presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuesto a materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo o artículos dejados en él. En Caso de fuego, robo ó cualquier otra causa fuera de su control así como por cualquiera demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de los mismos. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por él. conduzcan el vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

Firma del Cliente

Firma de la Persona Autorizada
en caso de que la Unidad no sea
retirada por el Cliente



A central digital display with a black background and white text and icons. At the top, there are four icons: a square, a car, a triangle, and a gear. Below them, the text "Puerta abierta" is displayed above a white outline of a car with its driver-side door open. At the bottom, the text "odo 28472 km" is shown.





ANDINA

MOTOR S. C. A.

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 1
REVISION 1.000 KM.


CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 2065 Km

00001
Orden de reparación

12/06/21
Fecha

[Signature]
Firma y sello Concesionario



ANDINA

MOTOR S. C. A.

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 2
REVISION 3.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 4507

00000129
Orden de reparación

19/10/21
Fecha

[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 3.
REVISION 10.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 10142

234  **ANDINA**
MOTOR S. C. A. 344
Orden de reparación RIF J: 50084357-7

10/01/22
Fecha

[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 4
REVISION 15.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 14.493

07/03/22
Fecha

 **ANDINA**
MOTOR S. C. A.
RIF J: 50084357-7
[Signature]
Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 5
REVISION 20.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 20.489

480

Orden de reparación

27/04/22

Fecha



ANDINA
MOTOR'S C.A.

RIF J-500843577

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 6
REVISION 25.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE: 25.656

744

Orden de reparación

30/06/22

Fecha



ANDINA
MOTOR'S C.A.

RIF J-500843577

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 7
REVISION 30.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO
CUPÓN 8
REVISION 35.000 KM.

CON CARGO AL CLIENTE

KILOMETRAJE:

Orden de reparación

Fecha

Firma y sello Concesionario



aplicación especial,
nes de las áreas de
MULTINACIONAL DE
ponentes especiales
a las
de mantenimientos.
s los números de
s contenidos en la
los registros de



IDENTIFICACIÓN

CONCESIONARIO: ANDINA MOTOR S. C. A.

CÓDIGO:

do a maltratos,
carga que
e corresponda.
maltratos, exceso de
exceda la capacidad

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DE LA GARANTIA O RAZÓN SOCIAL: DIMAS ENRIQUE URDANETA BASABE

opietario realiza
ca del cumplimiento
esta POLIZA de
esumir la vigencia

CÉDULA DE IDENTIDAD O RIF: V-3.370.908

a sobrecarga de

DIRECCIÓN: CTRA. SANTA BARBARA EL VIGIA QTA.
HACIENDA SAN ANTONIO N° S/N SECT. Km 7
TELÉFONOS:
0412-6420796

CORREO ELECTRÓNICO: deub50@hotmail.com

FIRMA DEL COMPRADOR

iza de garantía es
s piezas, conjuntos
tán sujetos a las
das por **CHANGAN**,
los **diseños** y/o
os o ensamblajes, o
uce, ni ella ni
C.A., O SUS

Con su firma el comprador declara que se ha recibido el original de esta póliza de garantía, que la misma se encuentra libre de enmiendas, tachaduras o borrones, acepta sus términos y condiciones establecidos bajo el título de garantía del vehículo, y confirma que conjuntamente con ella, ha recibido el manual de propietario del vehículo antes mencionado.

DATOS DEL VEHÍCULO

los vehículos que
de tales cambios,

SERIAL DE CARROCERÍA (VIN):

LSCBBZ2T4MG696363

A., se reserva el
aciones de sus

SERIAL DE MOTOR: 15-35120924

MODELO: KAICENE F70 4X4

póliza de garantía
kg.

AÑO MODELO: 2021

UNIDADES

PLACA: A70AU9T

COLOR: AZUL

LUGAR Y FECHA DE VENTA: 14/05/2021 EL VIGIA

e mantenimientos
kilómetros o cada
DE CARÁCTER
lizar inspecciones
ratividad adecuada



ANDINA
MOTOR'S. C. A.

SELLO Y FIRMA DEL CONCESIONARIO AUTORIZADO

RIF: J-88984357-7



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CARABOBO
A70AU9T
TRUJILLO

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN: LSCBBZ2T4MG696363

Trademark: CHANA

Made in China

Model: SC1035SPCD5

Engine model: JE4D25Q5A

Engine displacement: 2499ml

Engine the max. net power: 93kW

Total mass: 3120kg

Seats: 5

Manufacture date: 2020-12-25



BOSCH

VCI-9030086421 connected

Changan Passenger Vehicle > Fuel Vehicle > Hunter > Hunter_VM > EMS[Diesel VM_2.5T_EURO5] > Diagnosis Data Version

P015A00 Fault indicating insufficient lambda sensor dynamics (lean to air) for sensor 1, bank 1 Current...

P219664 Diagnostics status of the oxygen sensor plausibility minimum deviation check in overrun mod...



Freeze frame



Freeze frame

CHA

